



中国进口不合格产品信息 2016 年 6 月

本月国内检验检疫机构共通报 39 批不合格进口工业产品，表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

序号	产品名称	品牌	数量	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
1	男 T 恤	Eleven Paris	179 件	太古资源(上海)商贸有限公司	印度	色牢度不合格	退运	北京
2	硅胶手柄		594 千克	佳儿乐(厦门)化工有限公司	马来西亚	挥发性化合物含量超标	退运	厦门
3	塑料储存盒	GREEN SPROUTS	242 箱	北京雷华兄弟商贸有限公司	中国	蒸发残渣(正己烷)超标	销毁	山东
4	场景组合玩具系列		120 套	深圳优比商贸有限公司	越南	拉力测试部件断裂,产生小零件	销毁	深圳
5	硅胶手柄		54 千克	佳儿乐(厦门)化工有限公司	马来西亚	挥发性化合物含量超标	退运	厦门
6	男式 T 恤衫/款号 15805-0017	Levis	1388 件	利惠商业(上海)有限公司	巴基斯坦	色牢度不合格	销毁	上海
7	化纤制针织男式 T 恤衫	H&M	3000 件	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	土耳其	pH 值不合格	销毁	上海
8	女式针织 T 恤	VERSACE	55 件	横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	意大利	色牢度不合格	销毁	浙江
9	密封条支撑		4.5 千克	世特科汽车工程产品(常州)有限公司	加拿大	尺寸超差	退运	江苏
10	铝合金轮毂		12.5 千克	在平信发铝制品有限公司	英国	无生产厂名、商标	销毁	山东
11	滑块		220 千克	世特科汽车工程产品(常州)有限公司	土耳其	尺寸超差	退运	江苏
12	棉制男式衬衫	ISETAN	40 件	上海梅龙镇伊势丹百货有限公司	日本	甲醛含量超标	退运	上海
13	男式 T 恤	THE KOOPLES	24 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	印度	检出可分解致癌芳香胺染料	退运	北京
14	男式牛仔裤	THE KOOPLES	14 件	北京世纪东方国际贸易有限公司	摩洛哥	色牢度不合格	退运	北京
15	女式内裤	EA7	93 件	北京米兰驿国际贸易有限公司	意大利	色牢度不合格	退运	北京
16	棉制男式衬衫		10 件	上海超诚物流有限公司	日本	色牢度不合格	退运	上海





17	牙嚼器		1632 个	好孩子好妈咪零售有限公司	中国	蒸发残渣 (正己烷) 超标	销毁	上海
18	胸针	dior	1407 件	上海外联发进出口有限公司	中国	镍释放量超标	销毁	上海
19	男式牛仔衬衫	UNIQLO	22364 件	迅销 (中国) 商贸有限公司	孟加拉国	PH 值不合格	退运	上海
20	玻璃杯		3 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
21	高脚玻璃杯 (中)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
22	平底玻璃杯 (大)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
23	平底玻璃杯 (小)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
24	矮脚玻璃杯		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
25	高脚玻璃杯 (小)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
26	平底玻璃杯 (中)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
27	无纺布	PIGEON	7102.6 千克	贝亲母婴用品 (常州) 有限公司	中国台湾	夹杂金属物	退运	江苏
28	碗		50 个	汕头市长源贸易有限公司	日本	涂层为聚氨酯, 无卫生行政部门许可文件	销毁	广东
29	男式 T 恤	TOPMAN	139 件	北京尚品百姿电子商务有限公司	土耳其	色牢度不合格	销毁	北京
30	男式机织长裤	pull&bear	1430 件	爱特斯亚太企业管理有限公司	柬埔寨	色牢度不合格	销毁	北京
31	T 恤衫		200 件	象山台翔贸易有限公司	中国台湾	洗涤标签产地标志错误	销毁	宁波
32	高级玻璃杯 (大)		2 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
33	宽口玻璃杯		4 箱	浙江恺颀物流有限公司	日本	存在破损情况	销毁	浙江
34	婴儿无袖上衣	KID'S COMPANY	35 件	千诺方舟国际贸易 (北京) 有限公司	意大利	pH 值不合格	退运	北京
35	男式机织长裤	kolon	445 件	富恩施 (北京) 贸易有限公司	韩国	色牢度不合格	退运	北京
36	男式针织 T 恤衫	kolon	30 件	富恩施 (北京) 贸易有限公司	韩国	色牢度不合格	退运	北京





37	铜制戒指	YIBOYO	200 个	威海兴妍贸易有限公司	韩国	镍释放量超标	退运	山东
38	汽车用润滑油	Rheinol	1269 千克	淄博兆创经贸有限公司	德国	汽油机油黏温性能不合格	退运	山东
39	水性环氧环 保地坪漆		375 千克	深圳市昊星建筑装饰材料有限公司	美国	游离甲醛超标	销毁	深圳

信息来源：http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201607/t20160726_470916.htm

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

