

**CRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2016 年 11 月

本月 CPSC 共召回 28 批次产品，其中中国产品 16 批次，占比 57.14%。主要是运动娱乐设施、家居用品、电子电器、玩具、纺织服装等产品的火灾、烧伤、跌落、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2016-11-30	类别：家用电器 名称：提灯 销售点：BioLite, Inc. 来源：中国	火灾 该款提灯的锂离子电池可能在充电过程中过热，有引发火灾的危险。截至目前，BioLite 公司已收到 1 起火灾事故，造成轻微财产损失，尚未有人员伤亡的报告。	更换	
2016-11-30	类别：家用电器 名称：咖啡机 销售点：IMUSA USA, LLC 来源：中国	撞击，烫伤 该款咖啡机顶部进料口的盖子易开裂，导致蒸汽喷出，有烫伤使用者的风险。此外，盖子的意外弹出，易击中周围人员，造成伤害。截至目前，IMUSA 公司已收到 43 起事故报告。	更换	
2016-11-29	类别：运动娱乐设施 名称：阶梯运动机 制造商：Johnson Health Tech North America 来源：台湾	跌落 该款阶梯运动机右手柄上的停止/暂停按钮可能出现故障，有致使用者跌落受伤的风险。截至目前，Johnson Health Tech 公司已收到 19 起事故报告。	修理	
2016-11-29	类别：家用电器 名称：除湿机 制造商：Gree Electric Appliances 来源：中国	火灾 该款除湿机易出现过热、冒烟和着火的可能，有引发大火和灼伤使用者的风险。截止到目前，Gree 已经收到超过 2000 起过热事故报告以及大约 450 起火灾事故报告。	退款	
2016-11-29	类别：家居产品 名称：门锁 制造商：Stanley Security Solutions Taiwan, Ltd 来源：台湾	围困 该款门锁内的锁定装置存在缺陷，不能从屋内将门锁打开，使用者易被困住。若出现危险情况，则导致无法逃生。截至目前，Stanley Commercial Hardware 公司已收到 4 起事故报告，尚未收到相关人员受伤情况。	更换	
2016-11-23	类别：其他产品 名称：心肺复苏训练阀 进口商：Work 'N Leisure Products Inc. 来源：中国	呛噎 该款心肺复苏训练阀在心肺复苏 (CPR) 使用过程中，阀门的端盖可能会掉进被施救人员的嘴里，导致呛噎。截至目前，Work 'N Leisure 公司已收到 3 起事故报告，尚未收到人员受伤报告。	更换	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2016-11-16	类别：纺织服装服饰 名称：童鞋 制造商：Skidders Footwear Inc. 来源：中国	割伤 该款童鞋上的铆钉存在锋利边缘，有割伤使用者的风险。截至目前，Skidders Footwear 公司已收到 3 起事故报告，尚无人员受伤情况。	退款	
2016-11-15	类别：家居产品 名称：小夜灯 进口商：LTD Commodities LLC 来源：中国	电击，火灾 该款小夜灯在使用时会发生短路，存在触电和火灾的风险。截至目前，LTD Commodities 公司已收到 7 起事故报告，尚未收到人员受伤情况。	退款	
2016-11-14	类别：运动娱乐设施 名称：卡丁车 进口商：Hammerhead Off-Road 来源：中国	邮箱泄露，火灾 该款卡丁车的油箱可能出现裂缝，导致油箱内的燃料会出现泄漏，有引发火灾风险。截至目前，Hammerhead Off-Road 公司尚未收到相关事故报告。	更换	
2016-11-10	类别：家居产品 名称：烟雾/一氧化碳报警器 进口商：Walter Kidde Portable Equipment Inc. 来源：中国	火灾 该款烟雾/一氧化碳报警器在达到 7 年使用寿命后，更换过电池，也不能继续发出警报。若使用者未发现这种情况，则会使其相信报警器仍处于工作状态。因此，存在由于无法获得警报，而发生火灾或一氧化碳中毒事故。截至目前，Kidde 公司已收到 8 起事故报告，尚无人员受伤情况。	更换	
2016-11-10	类别：家居产品 名称：顶灯 进口商：The L.D. Kichler Co. 来源：中国	火灾 该款顶灯上的 40 瓦卤素灯泡，在使用时温度过高，有烫坏产品电源线的可能，从而引发火灾。此外，若家里电线部署的是旧线路，即使使用较低瓦数的灯泡，也存在引发火灾的危险。截至目前，Kichler 公司尚未收到相关事故报告。	退款，修理	
2016-11-04	类别：家用电器 名称：三星洗衣机 进口商：Samsung Electronics America Inc. 来源：中国	撞击,人身伤害 该款洗衣机运作时出现“过度震动”，导致机门爆开脱落，有致使用者受伤的危险。截至目前，Samsung 公司已收到 733 起事故报告和 9 起受伤报告。	退款,更换,修理	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2016-11-02	类别：家用电器 名称：除湿机 制造商：GD Midea Air Conditioning Equipment Ltd. 来源：中国	火灾 该款除湿机易出现过热、冒烟和着火的可能，有引发大火和灼伤使用者的风险。截止目前，Midea 已经收到 38 起冒烟和着火事故报告，尚无人员伤亡报告。	退款，更换	
2016-11-02	类别：运动娱乐设施 名称：自行车 进口商：Running Trainer 来源：中国	跌落 该款自行车的脚踏板可能发生脱离，有致使用者摔伤的风险。截至目前，Running Trainer 公司已收到 1 起事故报告，造成了骑车人膝盖和手指的擦伤。	更换	
2016-11-02	类别：运动娱乐设施 名称：自行车 进口商：Trek Bicycle Corp. 来源：台湾	跌落 该款自行车的前叉会与转向管分离，有致骑车人摔伤的危险。截至目前，Trek 公司已收到 5 起事故报告，尚无人员受伤的情况。	修理	
2016-11-01	类别：家居产品 名称：带底座茶壶 进口商：Kikkerland Design Inc. 来源：中国	火灾 该款茶壶的竹制底座易着火，有引发火灾的风险。截至目前，Kikkerland 公司已收到 6 起事故报告，尚未收到人员受伤情况。	退款	

信息来源：

<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司