



欧盟非食品快速预警系统通报 2016 年第 51 周 (12.17-12.23)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 75 款产品，被通报产品最多的为服装纺织时尚配件及玩具，其数量均为 17 例，各占所有通报的 22.67%。

此次通报的 17 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 51 例，占全部通报的 68%。

➤ **产品通报类型表**

| 产品类型/期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装纺织时尚配件 | 媒体通讯设备 | 化妆品 | 电子电器 | 天然气设备及组件 | 手动工具 | 娱乐/体育设备 |
|--------|------|--------|----------|--------|-----|------|----------|------|---------|
| 第 51 周 | 1 例 | 8 例 | 17 例 | 1 例 | 1 例 | 6 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 |
| 产品类型/期 | 激光笔 | 灯串 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 防护设备 | 烟火 | 玩具 | |
| 第 51 周 | 4 例 | 5 例 | 5 例 | 1 例 | 2 例 | 3 例 | 1 例 | 17 例 | |

➤ **危险类型表**

| 危险类型/期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 听力损伤 | 视力损伤 | 溺水 | 电击 | 环境危害 | 火灾 | 人身伤害 | 微生物 | 勒伤 |
|--------|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|
| 第 51 周 | 2 例 | 11 例 | 7 例 | 2 例 | 5 例 | 1 例 | 14 例 | 3 例 | 7 例 | 24 例 | 1 例 | 13 例 |

➤ **中国通报情况解析**

1、本次被通报的中国产品有 10 例违反了欧盟 REACH 法规，其中 1 例为多环芳烃 PAHs 超标，其余均为邻苯超标。

通报案例：

| | |
|--------------|--|
| 通报日期: | 2016-12-23 |
| 产品类别: | 手动工具 |
| 产品名称: | 锤子 |
| 通报国家: | 荷兰 |
| 存在风险: | 化学危害 |
| 采取措施: | 政府当局强制要求将产品从市场上下架 |
| 通报原因: | 该款锤子的手柄含有 214mg/kg 的致癌多环芳烃屈，不符合欧盟 REACH 法规的相关要求。 |
| 法规解析: | REACH 是 “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” 的缩写，全称为 “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定，产品的橡胶或塑料部件与人体皮肤或口腔长期或短期重复直接接触，则多环芳烃含量不得超过 1mg/kg。 |
| 通报日期: | 2016-12-23 |
| 产品类别: | 玩具 |





产品名称: 塑料娃娃

通报国家: 丹麦

存在风险: 化学危害

采取措施: 政府当局强制要求警示消费者相关风险

通报原因: 该款娃娃的塑料材料含有 25% 的 DEHP，超过了欧盟 REACH 法规规定的相关限量。

法规解析: REACH 是 “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” 的缩写，全称为 “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定，玩具或儿童护理产品中的邻苯二甲酸酯 DEHP、DBP、BBP 含量超过 0.1% 时不得投放市场。

2、本周有 1 例中国产品违反了欧盟 RoHS2.0 指令的相关要求。

通报案例：

通报日期: 2016-12-23

产品类别: 玩具

产品名称: 塑料箭

通报国家: 爱沙尼亚

存在风险: 环境危害

采取措施: 零售商自愿召回产品

通报原因: 该款产品印刷电路板的焊料和线含有 12.9% 的铅和 5.7% 的溴，违反了欧盟电子电器设备中限制使用某些有害物质指令 2011/65/EU (RoHS2.0)。

法规解析: 欧盟 RoHS2.0 指令 (2011/65/EU) 是电子电器设备中限制使用某些有害物质的指令，规定电子电器产品中的铅、多溴联苯和多溴联苯醚含量不得超过 1000ppm (0.1%)。

3、本周有 1 例中国产品违反了欧盟持久性有机污染物法规 POP 而被通报，且均为短链氯化石蜡超标。

通报案例：

通报日期: 2016-12-23

产品类别: 灯串

产品名称: 灯串

通报国家: 瑞典

存在风险: 环境危害

采取措施: 制造商自愿将产品从市场上下架

通报原因: 该款灯串的透明塑料中含有 0.7% 的短链氯化石蜡 SCCP，违反了 POP 法规的相关要求。

法规解析: 欧盟 POP 法规 (EC) NO 850/2004 规定，物品中的 SCCP 含量需小于 0.15%，物质和配制品中的 SCCP 浓度不得超过 1%。

4、本周有 7 例中国产品违反了玩具安全指令 2009/48/EC，其中 6 例同时违反了欧盟标准 EN 71-1 的相关要求。

通报案例：

通报日期: 2016-12-23

产品类别: 玩具





产品名称: 玩具枪

通报国家: 立陶宛

存在风险: 呛噎

采取措施: 政府当局强制禁售

通报原因: 该款玩具枪炮弹上的吸盘容易脱落,有致儿童吞咽呛噎的危险,不符合玩具安全指令及 EN 71-1 的相关要求。

法规解析: 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。EN 71-1 规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全要求。

5、本周还有 10 例服装纺织产品因违反欧盟服装安全标准 EN 14682 而被通报。

通报案例：

通报日期: 2016-12-23

产品类别: 服装纺织时尚配件

产品名称: 儿童泳衣

通报国家: 保加利亚

存在风险: 人身伤害

采取措施: 政府当局强制要求该产品下架

通报原因: 该款泳衣腰部的绳带可能在儿童玩耍过程中发生缠绕,导致儿童受伤,不符合 EN 14682 的要求。

法规解析: 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合 EN 14682 中的要求,该标准规定了 14 岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袷带)、可调节搭袷等的安全要求。

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=2191&Year=2016

制作：

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/ (0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

