

**CRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**




希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2017 年 5 月

本月 CPSC 共召回 30 批次产品，其中来自中国的产品有 17 个批次，占比 56.7%。主要是家居用品、儿童用品、电子电器、玩具等产品的窒息、电击、火灾、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2017-05-02	类别：个人用品 名称：手持按摩器 召回数：400000 来源：台湾	烫伤;电死/触电 该款手持按摩器尾部电线，易折断，暴露出电线，引起触电或灼伤的危险。截至目前，HoMedics 公司已收到 140 起事故报告，其中包括 15 起使用者手部或其他部位灼伤的报告。	修理	
2017-05-04	类别：儿童用品 名称：婴儿推车和安全座椅 召回数：1000 来源：中国	摔伤 该款安全座椅会发生脱离，有造成因而摔伤的危险。截至目前，Combi USA 公司尚未收到相关事故报告。	维修	
2017-05-05	类别：纺织品 名称：女士围巾 召回数：200 来源：中国	火灾/烧伤 该款女士围巾不符合美国联邦服装纺织品易燃性标准，有引起烧伤的危险。截至目前，DGFA 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2017-05-05	类别：家用电器 名称：电动窗锂电池 召回数：59100. 来源：中国	火灾/烧伤 该款电动窗锂电池，易出现过热，一旦出现电池泄漏或 放电，则会引发火灾和烧伤的危险。截至目前，Springs Window Fashions 公司已收到 4 起电池过热事故报告，其中包括 1 起轻微烫伤。	更换	
2017-05-10	类别：家居产品 名称：小夜灯 召回数：37000 来源：中国	火灾/烧伤 该款小夜灯易出现过热，有引发火灾的风险。截至目前，AM Conservation Group 公司已收到 14 起产品过热报告，尚无人员受伤报告。	更换	
2017-05-12	类别：其他产品 名称：科学实验套装 召回数：7000 来源：中国	烫伤（非火灾引起） 该款科学实验套装中的电池组，易发生过热，会造成使用者烫伤的危险。截至目前，Little Passports 公司已收到 7 起电池组过热的报告，尚无人员受伤报告。	更换	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2017-05-16	类别：厨房设备 名称：咖啡壶 召回数：85000 来源：中国	割伤 该款咖啡壶在正常使用时，玻璃杯身会发生破裂，造成使用者割伤的危险。截至目前，Bradshaw International 公司已收到 3 起事故报告，其中包括 2 起消费者伤口需要缝合的报告。	更换	
2017-05-17	类别：运动娱乐设施 名称：风筝冲浪板控制器 召回数：2900 来源：中国	摔伤 连接前下方控制线与着陆线之间的连接点可能会断裂，导致风筝失去控制，造成受伤和坠落危险。截至目前，Cabrinha 公司已收到 6 起事故报告，尚未收到人员受伤情况。	更换	
2017-05-17	类别：玩具 名称：毛绒玩具 召回数：25000 来源：中国	窒息 该款毛绒玩具上的眼睛，易脱落，一旦被儿童放入口中吞咽，则会造成噎塞风险。截至目前，Douglas 公司已收到 2 起产品问题报告，尚未收到相关人员受伤报告。	退款	
2017-05-18	类别：个人用品 名称：马克杯 召回数：15300 来源：中国	烫伤（非火灾引起） 该款马克杯在盛有热水时，易出现裂缝，造成使用者烫伤的危险。截至目前，Pier 1 Imports 公司已收到 8 起产品问题报告，尚未收到人员受伤报告。	退款	
2017-05-18	类别：个人用品 名称：陶瓷旅行杯 召回数：27000 来源：中国	烫伤（非火灾引起） 该款陶瓷旅行杯杯盖的安全性不够，当杯身出现倾斜时，杯内的液体易泄漏。此外，杯子上缺少硅胶防烫套，都易造成使用者烫伤的危险。截至目前，Michaels 公司已收到 1 起产品问题报告，尚未收到受伤报告。	退款	
2017-05-19	类别：玩具 名称：滑板车 召回数：18700 来源：中国	摔伤 该款滑板车的方向管，易出现断裂，有造成使用者摔伤的危险。截至目前，Pulse Performance Products 公司已收到 15 起产品问题报告，其中包括 2 起擦伤报告。	退款	
2017-05-23	类别：玩具 名称：骑乘玩具汽车 召回数：2000 来源：中国	撞击 该款骑乘玩具汽车上的加速踏板，会出现故障，有造成儿童摔伤或发生撞击的危险。截至目前，Dynacraft 公司已收到 19 起产品问题报告，其中包括 7 起轻伤。	维修	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2017-05-23	类别：玩具 名称：复活节玩具 召回数：43400 来源：中国	窒息 该款复活节玩具上的电池盖，易脱落，里面的纽扣电池可能被儿童吞咽，造成窒息和消化道损伤的危险。截至目前，Hobby Lobby Stores 公司已收到 1 起事故报告。	退款	
2017-05-24	类别：家居产品 名称：办公椅 召回数：47900 来源：中国	摔伤 该款办公椅上的滑动条和止退螺母可能断开，使得座椅从椅子上脱落掉下，造成使用者摔伤的危险。截至目前，Leggett & Platt 公司尚未收到相关报告。	维修	
2017-05-25	类别：其他产品 名称：数字钳型万用表 召回数：1700 来源：中国	电死/触电 该款数字钳型万用表的计量表，不能提供准确的电压数值，易误导使用者认为电源较低或关闭，引发触电危险。截至目前，Extech 公司已收到 2 起产品问题报告，尚无人员受伤报告。	更换	
2017-05-26	类别：电动工具 名称：电动割草机 召回数：28000 来源：中国	火灾/烧伤;割伤 该款电动割草机的电路板可能发生短路并着火，引发火灾风险。截至目前，Hongkong Sun Rise Trading 公司已收到 12 起事故报告，其中包括 5 起火灾事故，尚未人员受伤报告。	维修	

信息来源：

<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/ (0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司