



CIRS

C&K
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

中国进口不合格产品信息 2017 年 8 月

本月国内检验检疫机构共通报 88 批不合格进口工业产品，本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

一、产品类别及其不合格原因分析

产品类别	总通报量/批次	不合格原因及数量	
食品接触材料及制品	7	铅溶出量超标	1
		挥发性化合物含量超标	6
儿童服装	1	色牢度不合格	1
服装、服饰	16	色牢度不合格，检出禁用可分解致癌芳香胺染料联苯胺。	1
		无安全标签标识	4
		色牢度不合格	12
车辆及车用配件	27	安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象，导致车辆在行驶过程中出现异响，不能使用。	10
		端子处有残留物，导致端子尺寸与图纸不符，无法使用。	7
		发动机号码与 VIN 系统备案不符	3
		线束要求装配后，变速箱控制单元出现短路无法正常使用	3
		排气污染物排放试验检验结果不合格	2
		线路板未进行密封包装，无干燥措施，存在潜在风险，不能使用。	1
		换热器端子处有残留物，导致尺寸与图纸要求不符，无法使用。	1
一次性卫生用品	5	产品沾油污	1
		纸尿裤外包装破损	4
电子电器	2	货物实际型号与申报不符	1
		设备使用电压为 110V，与中国的电压制式不一致	1

**CRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

医疗器械	29	无医疗器械注册证或备案凭证	22
		该产品标签上的地址和产品型号与注册证不一致。	1
		未获得医疗器械注册证。	1
		未能提供医疗器械注册证书或备案证书	1
		附带非国标电源线与 3c 证书一致性要求不符	1
		生产日期不在医疗器械注册证有效期内	1
		装置中红细胞仓的锁定杆不密封，致使红细胞仓关闭不严，造成分离后的红细胞回流现象，锁定杆的尺寸存在误差，属加工制造问题。	1
		无中文说明书及出厂检验报告等相关文件	1
其他	1	蒸发残渣超标	1

二、处置措施分析

表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。对于不合格一次性卫生用品、纺织服装和医疗器械，常做销毁处理。

三、原产地分析

本月检出的进口不合格工业品主要产自 28 个国家及地区，德国是本次被通报最多的进口不合格工业品原产地。




CIRS | C&K
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

进口不合格工业产品信息



信息来源：http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201704/t20170428_487213.htm

微信号：CKTesting



希科官方微信

更多资讯欢迎订阅我们的微信，我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

电话：+86/(0)571-87206587 热线：4006-721-723

邮箱：test@cirs-group.com 网址：www.cirs-ck.com

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司