

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 24 周（6.11-6.17）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 25 例产品，通报产品主要为服装，占有通报的 36%。

本周中国产品通报量最高，合计 13 例，占全部通报的 52%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	电器	汽车配件	化妆品	玩具	机械产品	厨房产品
第 24 期	9 例	2 例	6 例	1 例	5 例	1 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	呛噎危险	勒伤风险	触电着火	着火烧伤
第 24 期	9 例	2 例	6 例	6 例	1 例	1 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 德国	类型：机械 产品：电锯 KS58 品牌：Timbertech 来源：中国	人身伤害 在发生电锯反冲的时候，链条刹车可能失效，导致人身伤害危险。不符合机械指令和相关标准 ISO13772。	主动撤柜并召回	
5. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：玩具枪套装 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 吸盘容易脱落被吞食，同时口哨太小也会造成呛噎的危险，不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令停止销售、撤柜并改进	
6. 斯洛伐克	类型：电子设备 产品：延长线 品牌：未知 来源：中国	触电危险/着火 电源线中没有接地线，且支撑带电部位的塑料材料没有足够的抗热性，存在触电和着火的风险。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60884。	当局责令停止销售	

7. 法国	类型：玩具 产品：护理项链 品牌：Dushi 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤的危险是因为项链细绳活动端长度超过220mm，可以形成一个套索。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 71。	零售商主动撤柜和召回	
9. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：警察玩具套装 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 吸盘易脱落被吞食，存在呛噎危险，不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 71。	当局责令停止销售并改进	
11. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：儿童套装-手枪和飞镖 品牌：Euro-One Hungary 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的危险是因为飞镖的轴不够长，在发生呼吸道阻塞的时候不能将飞盘从儿童的嘴里取出。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。	经销商主动召回并改进	
16. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：玩具枪 品牌：Police Gun 来源：中国	呛噎危险 吸盘易脱落被吞食，导致呛噎危险。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。	经销商主动停止销售、撤柜并改进	
18. 英国	类型：厨房设备 产品：塑料水杯 品牌：Cambridge Diet 来源：中国	呛噎危险 水杯吸嘴上的塑料塞口可能脱落，在饮用水的时候被误食，已有一例事故报导。不符合相关欧洲标准 EN14372。	主动召回	
19. 匈牙利	类型：服装配饰 产品：儿童运动衫 品牌：Brubaker Kids 来源：中国	勒伤危险 帽兜上有拉绳，如果儿童移动太快，拉绳可能缠绕在脖子上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜并召回	
20. 匈牙利	类型：服装配饰 产品：儿童运动衫 品牌：DJDUTCHJEANS 来源：中国	勒伤危险 帽兜上有拉绳，如果儿童移动太快，拉绳可能缠绕在脖子上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜并召回	

21. 匈牙利	类型：服装配饰 产品：儿童运动衫 品牌：New Facts Kids 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤的危险是因为帽兜有拉绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜并召回	
22. 匈牙利	类型：服装配饰 产品：女童夹克 品牌：KE YI QI 来源：中国	勒伤危险 该产品存在人身伤害的危险是因为脖子区域存在松紧绳，同时，松紧绳在拉放的过程中会伤害儿童的的脸部。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜并召回	
25. 马耳他	类型：通讯媒体设备 产品：可充电电池组 品牌：Hewlett-Packard 来源：中国	着火和烧伤危险 锂电池组可能过热，有着火烧伤的风险。	主动召回	

信息来源： http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=362

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司