

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 34 周（8.20-8.26）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 28 例产品，通报产品主要为电子设备和玩具，分别占有所有通报的 32.14%和 25%。

本周中国产品通报量最高，共计 16 例，占全部通报的 57.14%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	儿童用品	玩具	运动工具	化妆品	电子设备	其它
第 34 期	1 例	2 例	1 例	7 例	4 例	2 例	9 例	2 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	着火/触电	触电危险	淹溺危险	呛噎危险
第 34 期	7 例	6 例	2 例	8 例	1 例	4 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：警察玩具套装 品牌：France Toys 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为吸盘容易从射弹中脱落，被儿童放入口中并吞食。不符合玩具相关指令和欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
2. 英国	类型：电子设备 产品：食品搅拌机 品牌：Aotesi 来源：中国	触电危险 该产品存在触电的危险，是因为： 1. 电源线绝缘不足够； 2. 电源线中导体尺寸不匹配； 3. 电源线没连接好； 4. 非英式插头和适配器的插头匹配， 该产品不符合 LVD 指令和相关本国标准 BS1363。	进口商主动停止销售	

3.英国	类型：电子设备 产品：食品搅拌机 品牌：AMG National Star 来源：中国	触电危险及人身伤害 该产品存在触电和人身伤害的危险是因为： 1. 电源线尺寸不合适； 2. 没为电线系缆提供任何方法； 3. 电源线连接不恰当； 4. 防接触危险部件的措施不够， 该产品不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60335。	进口商主动停止销售	
4. 西班牙	类型：照明链 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国	触电危险 该产品存在触电的风险是因为： 1. 该产品机械强度不够导致带电部位可被人接触； 2. 电缆中导体横截面区域不够， 该产品不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60598。	海关拒绝进口	
7. 西班牙	类型：照明工具 产品：夜明灯 品牌：Marvel 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 当通电时，灯泡可被接触； 2. 灯盖容易从底座上分离； 3. 灯座上的装饰品易被儿童误认为玩具； 4. 当通电时，灯插座可被接触； 5. 无须严重损坏灯，用来附加或加强绝缘的部件很容易被移走； 6. 通电时，灯座可能被接触， 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60598。	当局责令撤柜	
8.英国	类型：电子设备 产品：台灯 品牌：未知 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 电源线尺寸不合适； 2. 防接触带电部位的措施不够； 3. 非英式的插头和转换插头不匹配， 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60335 和本国相关标准 BS 1363。	进口商主动停止销售	

9.英国	类型: 电子设备 产品: 旅行充电器 品牌: 未知 来源: 中国	着火/触电危险 该产品存在触电危险是因为: 1. 带电和中性插脚和插头边缘的距离不合适; 2. 插脚太长; 3. 输入和输出线圈之间的绝缘措施不够, 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 61558 和本国相关标准 BS 1363。	当局没收产品	
13.挪威	类型: 娱乐用品 产品: VHF 海洋无线电台 RS10 品牌: SIMRAD 来源: 中国	溺水危险 该产品存在溺水危险是因为遇险按钮没有满足 TIU 建议和描述, 使用者需要打开盖子然后按 2 下按钮, 这种方法可能不够清楚会导致使用者认为自己已经发送遇险信号, 而实际上却没有发送。	生产商主动改进	
17.西班牙	类型: 玩具 产品: 拼图垫 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的风险是因为它含有可被儿童放入口中的小部件。虽然包装上声明该产品适用于 36 周以上的儿童, 但实际上它适合于更小的儿童。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN-71。	当局责令召回	
18.德国	类型: 玩具 产品: 滑板车 品牌: HAO XIAOKPNGLON 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有 10.37% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
19.西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具套装 品牌: Chit of Girl 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶头部含有超过 0.2% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	当局责令禁止销售	
20.西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具算盘 品牌: LEGANT 来源: 中国	化学危险 该产品中黄色珠子含有超过 140mg/kg 的铅, 不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	

21. 匈牙利	类型：照明工具 产品：手电筒 品牌：Ante 来源：中国	触电危险/着火 该产品存在触电和着火的危险是因为： 1. 插头尺寸不满足要求，通电时时使用者可能会为了矫正插电位置而去触碰插脚； 2. 缆线内芯横截面积不够，一旦发生短路，内部电线可能过热； 3. 充电过程中，灯泡保护器可被手工拿走，导致带电部位被接触， 不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN 60598。	当局责令撤柜并召回	
22. 匈牙利	类型：电子设备 产品：烙铁 品牌：未知 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 烙铁中可接触的金属部件和带电部位之间的绝缘不够； 2. 插头的尺寸太小，插脚没有配备绝缘部件； 3. 电缆内芯的横截面积小于所要求的； 4. 外壳进口没有绝缘的内层和外套； 5. 供电电线没有防拔和防扭转措施， 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN 60335。	当局责令撤柜并召回	
25. 波兰	类型：玩具 产品：推行玩具 品牌：MET-POL 来源：中国	呛噎危险/人身伤害 该产品存在呛噎危险是因为它可以破裂成小部件，可被儿童放入口中。此外，螺旋桨部位有锋利的电线突出来，可能造成人身伤害。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 71。	当局责令撤柜	
26. 英国	类型：机械 产品：无线电钻 品牌：Sealey Power Products 来源：中国	着火危险 该产品存在着火的风险是因为高负荷使用或者失速时，内部开关接触会变热导致开关附近外壳熔化，且没有热短路装置。极端情况下，外壳会着火。不符合机械指令。	主动撤柜并召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=396

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

