

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 52 周 (12.23-12.30)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 85 例产品, 通报产品主要为服装共 35 例, 占有通报的 41.21%。

本周中国产品通报共计 36 例, 占全部通报的 42.35%。




产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	运动器材	电子设备	化妆品	化学品	其它
第 52 期	35 例	2 例	15 例	4 例	8 例	5 例	7 例	9 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	人身伤害/勒伤危险	触电危险	着火/烧伤	呛噎危险	其他
第 52 期	13 例	15 例	28 例	9 例	5 例	9 例	6 例

中国通报情况详表(2 例违反 REACH 法规)



通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 法国	类型: 装饰用品 产品: 人工圣诞树 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 该产品上的铁丝裸露可能会伤到消费者的眼睛。	分销商主动召回	
2. 德国	类型: 其他 产品: 烟花 品牌: Knock Out XXL 来源: 中国	烧伤和损害听力 该产品着火速度太快, 而且保护距离小于 8m 的情况下, 损害听力。该产品只有导火线没有保险丝, 有烧伤危险。该产品不符合指令 2007/23/EC 关于烟火制品和相关欧洲标准 EN15947。	主管当局责令召回	
3. 西班牙	类型: 玩具 产品: 拼图垫 品牌: La Bolata 来源: 中国	呛噎危险 该产品的小部件可能脱落被儿童吞食造成呛噎危险。不符合 EN71-1 指令。	当局责令撤柜	

5. 斯洛文尼亚	类型: 其他 产品: 电蚊拍 品牌: Windhager 来源: 中国	电击危险 该产品的金属丝可能被消费者接触, 造成电击危险, 且没有适当的警示语警示消费者。 该产品不符合低电压指令和相关欧洲标准 EN 60335。	禁止销售, 当局责令撤柜	
7. 匈牙利	类型: 电子电器装置 产品: 电压测试仪霓虹灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击危险 该产品的导线不够长, 保护手柄不足, 可能会造成电击伤害。该产品不符合低电压指令和相关欧洲标准 EN 60335。	当局责令撤柜并召回	
8. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 照明装置 品牌: Mentavill 来源: 中国	电击危险 在更换该产品时, 导线可能被接触到, 另外该产品电源线容易老化, 造成电击危害。该产品不符合低电压指令和相关欧洲标准 EN 60335。	当局责令禁止销售并撤柜	
9. 英国	类型: 玩具 产品: 遥控飞机 品牌: Haichengwei Toys 来源: 中国	着火和电击危险 该产品损坏时可能会过热导致着火危险; 底座和外盖之间的连接不牢固, 可能造成电击危害。该产品不符合低电压指令和相关的国家标准 BS1363。	当局责令禁止销售并撤柜	
10. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 灯具 品牌: Vito Light 来源: 中国	着火和电击危险 电导线的横截面不够, 可能会因过热而着火; 对电灯进行充电时可能会有接触到火线而触电。不满足 LVD 和 EN 60598。	当局责令禁止销售并撤柜	
16. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 波浪鼓 品牌: Babies toys 来源: 中国	呛噎和窒息危险 该产品小零件可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害; 该产品还可能堵塞儿童的呼吸道而造成窒息伤害。不符合 EN 71-1。	当局责令撤柜	
18. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 灯具 品牌: Dian Dian 来源: 中国	电击和着火 该产品采用单极插头插入, 消费者可能会接触到插头造成电击伤害; 另外内部电线的横截面不够, 可能会造成着火危险。	当局责令撤柜	
23. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 灯具 品牌: Panorama 来源: 中国	电击危险 该产品采用单极插头插入, 消费者可能会接触到插头造成电击伤害; 另外内部电线的横截面不	当局责令召回	

		够,可能会造成着火危险。不符合 LCD 和 EN 60598 指令。		
27. 波兰	类型: 服装纺织品 产品: 童裙 品牌: So cute 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳,不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
28. 波兰	类型: 服装纺织品 产品: 童裙 品牌: So cute 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳,不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
29. 波兰	类型: 服装纺织品 产品: 童裙 品牌: So cute 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳,不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
35. 法国	类型: 装饰用品 产品: 人工圣诞树 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 该产品有很多细枝条可能造成人身伤害,且有很多电线裸露在外面,造成电击伤害。	当局责令撤柜	
37. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 转接头 品牌: New Casty 来源: 中国	电击危险 该产品没有防护盖,可能造成电击伤害,不符合有关国家标准 UNE20315。	当局责令停止销售	
38. 西班牙	类型: 照明工具 产品: 壁灯 品牌: New Casty 来源: 中国	触电危险 该产品没有防护盖,可能造成电击伤害,不符合有关国家标准 UNE20315。	当局责令召回	
40. 德国	类型: 服装纺织品 产品: 童裙 卫衣 品牌: So cute 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为颈处存在细绳,不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
41. 匈牙利	类型: 服装及配饰 产品: 儿童马甲 品牌: H&S 来源: 中国	勒伤危险 该产品脖子区域存在活动的功能性细绳,不符合相关欧洲标准 EN14682。	主管当局撤柜并召回	

43. 爱沙尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 波浪鼓</p> <p>品牌: Wey Dey</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该产品小零件可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害; 该产品还可能堵塞儿童的呼吸道而造成窒息伤害。不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	
44. 匈牙利	<p>类型: 服装及配饰</p> <p>产品: 儿童马甲</p> <p>品牌: H&S</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>该产品脖子区域存在活动的功能性细绳, 不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	主管当局撤柜并召回	
45. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 玩具公主服装</p> <p>品牌: Boys Toys</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该裙子小部件可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害, 不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	
46. 波兰	<p>类型: 服装纺织品</p> <p>产品: 女衬衫</p> <p>品牌: Pepco</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品存在人身伤害的风险是因为颈部存在细绳, 不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p>	当局责令撤柜	
51. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 飞行转子玩具</p> <p>品牌: Boys Toys</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该玩具的电池可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害, 不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	
51. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 磁性钓鱼竿</p> <p>品牌: Boys Toys</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>钓鱼竿的磁铁磁通量指数很高, 很容易从鱼竿上分离, 和鱼一起被儿童摄入, 造成伤害, 不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	
60. 拉脱维亚	<p>类型: 服装纺织品</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: Evil</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品存在人身伤害的风险是因为颈部存在细绳, 不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p>	当局责令撤柜	

62. 拉脱维亚	<p>类型：服装纺织品</p> <p>产品：儿童外套</p> <p>品牌：TQ COLLECTION</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品存在人身伤害的风险是因为帽子上有松紧带，不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p>	当局责令撤柜	
64. 拉脱维亚	<p>类型：服装纺织品</p> <p>产品：儿童雪服</p> <p>品牌：KEVIL® KID'S</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品存在人身伤害的风险是因为帽子上有松紧带，不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p>	当局责令撤柜	
64. 拉脱维亚	<p>类型：服装纺织品</p> <p>产品：儿童外套</p> <p>品牌：Yong Jia</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品存在人身伤害的风险是因为帽子上有松紧带，不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p>	当局责令撤柜	
67. 西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩偶</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学风险</p> <p>该玩偶中含有 2mg/kg 的 DEHP，不符合 REACH 法规要求。</p>	当局责令撤柜	
68. 西班牙	<p>类型：运动设备</p> <p>产品：自行车</p> <p>品牌：Pro</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>若用户不按照说明书进行装配，可能会拧坏螺丝，导致车把下降。造成人身伤害。</p>	当局责令撤柜	
70. 英国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：毛绒玩具</p> <p>品牌：Pillow Pals</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该毛绒熊的眼睛可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害，不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	
71. 丹麦	<p>类型：玩具</p> <p>产品：木质婴儿摇铃</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该玩具的小部件可从玩具上轻易分离被儿童吞食而造成呛噎伤害，不符合 EN 71-1。</p>	当局责令撤柜	

81. 罗马尼亚	类型：服装及配饰 产品：儿童服装 品牌：Xxlong 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为衣服帽子上和颈部存在带节头和栓扣的拉绳，不符合相关欧洲标准 EN 14682。	进口商主动召回	
85. 英国	类型：玩具 产品：毡毛笔 品牌：Nille 来源：中国	化学危险 该毛笔中的红色笔和灰色笔中各含有 31mg/kg 和 29 mg/kg 的苯，不符合 REACH 法规要求。	当局责令撤柜	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=417

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

杭州瑞旭产品技术有限公司