

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 1 周 (01.01-01.06)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 29 例产品，通报产品主要为玩具和电子电气设备，占有通报的 24.14%。

本周中国产品通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 79.31%。

产品通报类型表

产品类型/期	光设备	汽车配件	仿真食品产品	玩具	化妆品	电子电气设备	儿童护理品及儿童设备	其他
第 1 期	3 例	2 例	1 例	7 例	3 例	7 例	1 例	5 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	着火危险	着火及触电危险	火灾及人身伤害	窒息危险	割伤危险
第 1 期	4 例	5 例	1 例	12 例	1 例	5 例	1

中国通报情况详表(1 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施
1.法国	类型：玩具 产品：软毛绒玩具 品牌：United Labels 来源：中国	窒息危险 该产品接缝处不牢固易导致儿童接触填充物和袋内的塑料球，虽然该袋子本身不能那个穿透接缝处，但是它能释放出很小的能被儿童吞入或吸入的塑料小球.不符合欧盟玩具安全指令协调标准 EN 71-1	进口商自愿停止销售并主动从市场上召回产品
2.德国	类型：其它 产品：用于香烟上的一种液体 品牌：Esco Technology 来源：中国	化学危险 该产品易被人误认为是食品，其中 Strawberry Low 含尼古丁 9.3g/kg, Turkish Tobacco Med 样品含尼古丁 4.8g/kg.违反 LFGB 限量规定 5mg/kg 的要求。	当局拒绝进口
3.瑞典	类型：儿童护理品和儿童设备 产品：儿童用高椅	人身危险 该高脚椅的扣环在不经意间会松开，	进口商自愿采取措施

	品牌: IKea 来源: 中国	会导致儿童跌倒的危害。	
6.法国	类型: 光设备 产品: 光设备 品牌: Les Comptoirs du Monde 来源: 中国	火灾和电击危害 该产品灯泡和导线连接处没有足够的连接线, 不符合 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60598.	当局责令撤柜
7.西班牙	类型: 电子电气设备 产品: 旅游充电插座 品牌: Mosto 来源: 中国	电击风险 该产品的插头部分插入插座时, 其插头部分是可接触的, 会造成中电的风险。不符合相关国际标准 UNE 20315	当局责令撤柜
8. 法国	类型: 光设备 产品: 光设备 品牌: Les Comptoirs du Monde 来源: 中国	火灾和电击危险 该产品电压输入和输出转化过程中绝缘层易漏电, 会造成火灾和中电的风险。不符合 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60598.	当局责令撤柜
9 电子电气设备	类型: 电子电气设备 产品: 吹风机 品牌: Nishica 来源: 中国	中电风险 该吹风机带电部分易被人接触而造成中电风险。不符合欧盟 LVD 指令和 EN 60335 标准。	当局责令撤柜并召回
10 法国	类型: 光设备 产品: 光设备 品牌: Les Comptoirs du Monde 来源: 中国	火灾和电击危险 该产品电压输入和输出转化过程中绝缘层易漏电, 会造成火灾和中电的风险。不符合 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60598.	当局责令撤柜
11 法国	类型: 电子电气设备 产品: 电动按摩器 品牌: Luxe Literie 来源: 中国	中电风险 该产品外观易被儿童误认为是玩具, 而且该产品的绝缘性能不好易漏电。不符合 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60335.	当局禁止销售
12.法国	类型: 其它 产品: 烟雾探测器 品牌: Brennenstuhl 来源: 中国	窒息和烧伤风险 该产品对普通的烟雾探测灵敏性不足, 致使用户不能及时对产生的烟雾采取有效的措施。不符合相关标准 EN 14604.	进口商自愿撤柜并从市场上召回产品
13.法国	类型: 电子电气设备 产品: 电动按摩器 品牌: Luxe Literie 来源: 中国	中电风险 该产品外观易被儿童误认为是玩具, 而且该产品的绝缘性能不好易漏电。不符合 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60335.	当局禁止销售
14.法国	类型: 电子电气设备	割伤风险	当局禁止销售

	产品：电风扇 品牌：Tous les Jours (TLJ) 来源：中国	该风扇不稳定，当其倾斜 10°时会翻倒，扇叶会割伤人。不符合欧盟 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60335.	
15. 法国	类型：电子电气设备 产品：扇形加热器 品牌：DomoClip 来源：中国	中电风险 该产品塑料外壳会破裂从而使加热器的带电部件接触到人，产生使人中电的风险。不符合欧盟 LVD 低电压指令和欧盟标准 EN 60335.	当局禁止销售
17.立陶宛	类型：玩具 产品：带磁性的鸡蛋 品牌：未知 来源：中国	窒息和人身危害 该产品的磁性不稳定而且磁性很高，易对人身造成伤害。另外其小部件鸡蛋易被太小易被人吞咽造成窒息的风险.不符合欧盟玩具安全指令协调标准 EN 71-1	当局责令撤柜并召回产品
19.罗马尼亚	类型：化妆品 产品：眼线膏 品牌：Ruby Rose 来源：中国	化学伤害 该产品含铅 2.3mg/kg，三氧化二砷 0.186mg/kg，铬含量是 44mg/kg，不符合化妆品指令 76/768/EEC.	当局禁止销售并从市场上召回产品
20. 英国	类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Kaemingk 来源：中国	窒息危害 该产品项圈下附着的铃铛不固定，易被儿童吞咽造成窒息的风险。不符合欧盟玩具安全指令的协调标准 EN 71-1	进口商自愿从市场上召回产品并销毁库存产品
21.罗马尼亚	类型：化妆品 产品：胭脂 品牌：Miss Rôse 来源：中国	化学危害 该产品含铅量 1.4mg/kg，三氧化二砷的含量是 0.695mg/kg.不符合化妆品指令 76/768/EEC.	当局责令撤柜
23.英国	类型：玩具 产品：无线遥控车 品牌：WD Toys 来源：中国	火灾和中电风险 该产品内部绝缘性不好，而且插头插进插座不紧，易产生火灾和中电风险。不符合欧盟 LVD 低电压指令和欧盟相关标准 EN 61558	进口商自愿从市场上召回产品
24.英国	类型：玩具 产品：微型遥控玩具车 品牌：Newqida 来源：中国	火灾和中电风险 该产品插头不紧，当插头插入底座时，底座和插头的机械连接处不能承受过度的拉伸。易产生火灾和中电风险。不符合欧盟 LVD 低电压指令和国际相关标准 BS 1363.	进口商自愿从市场上召回产品
25.英国	类型：玩具 产品：微型遥控车 品牌：未知 来源：中国	火灾和中电风险 该产品内部绝缘性不好，而且插头插进插座不紧，易产生火灾和中电风险。不符合欧盟 LVD 低电压指令和欧盟相	进口商自愿从市场上召回产品

		关标准 EN 61558	
27.芬兰	类型：玩具 产品：微型遥控车 品牌：1) High-speed elephant 2) High-speed elephant 来源：中国	化学危害 该产品含 DEHP 超过了最大限量 0.1%，两款产品的塑料轮胎中 DEHP 的含量分别达到了 22%和 30%.不符合欧盟 REACH 法规 2005/84/EC	当局责令撤柜
28.丹麦	类型：其它 产品：梯子 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 该产品易造成人身伤害的原因是承受足够的重力.不符合欧盟相关标准 EN 131.	当局责令进口商从市场上召回产品
29 丹麦	类型：其它 产品：梯子 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 该产品易造成人身伤害的原因是承受足够的重力.不符合欧盟相关标准 EN 131.	当局责令进口商从市场上召回产品

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=418 翻译：瑞旭技术刘爽