

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 12 周 (03.19-03.23)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 9 例产品, 通报产品主要为玩具, 占有通报的 55.6%。
 玩具的主要通报危害类型为化学伤害和窒息危险。

本周中国产品被通报量最高, 共计 8 例, 占全部通报的 88.9%。

产品通报类型表

| 产品类型/期 | 纺织服装 | 玩具 | 家具 | 打火机 | 厨具 |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| 第 12 期 | 1 例 | 5 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 |

危险类型表

| 危险类型/期 | 电击及人身伤害 | 化学风险 | 人身伤害 | 窒息 | 灼伤及火灾 |
|--------|---------|------|------|-----|-------|
| 第 12 期 | 1 例 | 4 例 | 1 例 | 2 例 | 1 例 |

中国通报情况详表

其中:

3 例违反 REACH 法规, 皆为邻苯二甲酸盐含量超标;

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|--------|---|---|------------|---|
| 2. 爱尔兰 | 类型: 厨具/厨房用品 产品: 奶油机 品牌: Excellent Houseware 来源: 中国 | 人身伤害 该产品用于制作奶油时, 奶油机装置的头部易爆炸 恐造成人身伤害, 不符合 PED 指令 | 进口商自愿撤架并召回 |  |
| 3. 德国 | 类型: 玩具 产品: 塑料动物玩具套装 品牌: My Farm 来源: 中国 | 化学危害 玩具中含有 4.6% 的 DEHP 和 5.9% 的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 | 自愿撤架 |  |
| 4. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 玩具箱 品牌: Fantastiko 来源: 中国 | 窒息 产品内部的芯块容易脱落, 形成小部件危险。产品不符合 EN71-1 | 当局责令撤架 |  |

| | | | | |
|----------|--|---|------------|---|
| 5. 立陶宛 | 类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国 | 化学危害 玩具头部和躯体主干分别含有含 33%和 0.12%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 | 进口商自愿撤架并召回 |  |
| 6. 立陶宛 | 类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国 | 化学危害 玩具含有 30%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 | 当局责令撤架 |  |
| 7. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 毛绒玩具(可能假冒) 品牌: Lekkerland 来源: 中国 | 窒息 玩具易脱落小部件被儿童放入口中、误食, 产品不符合 EN71-1。 | 海关拒绝进口 |  |
| 8. 斯洛文尼亚 | 类型: 打火机 产品: 打火机 品牌: 未知 来源: 中国 | 灼伤及火灾 产品的安全问题源于打火机对儿童没有防打开的保护装置。产品不符合 2006/502/EC 决议, 将不具有防止儿童打开装置的打火机置于市场销售。 | 供应商自愿撤架 |  |
| 9. 立陶宛 | 类型: 家具 产品: 笔记本电脑桌 品牌: 未知 来源: 中国 | 人身伤害及电击 电脑桌不稳定, 重物有可能从灼伤脱落; 此外, 产品包装并没有提供装修指南等其他必要信息。产品不符合 EN 527-2/-3 | 自愿撤架 |  |

欧盟 rapex 非食品快速预警通报系统

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司