

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 24 周 (06.11-06.48)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 29 例产品，通报产品主要为化妆品，占有通报的 31.03%。

化妆品的主要通报危害类型为微生物、甲醛等超标引起的化学风险。

本周中国产品被通报量最高，共计 13 例，占全部通报的 44.83%。

产品通报类型表

产品类型/期	化妆品	电子电气	纺织服装	玩具	机动车	首饰	燃气设备
第 24 期	9 例	8 例	4 例	3 例	2 例	2 例	1 例

危险类型表



危险类型/期	化学风险	电击	电击及火灾	人身伤害	勒伤及人身伤害	其他
第 24 期	12 例	4 例	4 例	2 例	2 例	4 例

注：“其他”危害类型指的是呛噎及人身伤害（1），呛噎风险（1），中毒风险（1），灼伤及火灾（1）

中国通报情况详表（其中：3 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 塞浦路斯	类型：电子电气产品 产品：排插 品牌：PSE 来源：中国	电击及火灾 插座的塑料件部分易燃且使用的螺丝过小，产品不符合 LVD 指令	当局颁布禁售令	
3. 塞浦路斯	类型：电子电气产品 产品：排插 品牌：PSE 来源：中国	电击及火灾 插座的塑料件部分易燃且使用的螺丝过小，产品不符合 LVD 指令	当局颁布禁售令	
4. 西班牙	类型：电子电气产品 产品：数字万用表 品牌：V&F 来源：中国	电击 带电的探针部分可能被接触到，导致电击危险。产品不符合 LVD 指令	当局责令撤架	

5.捷克	类型：燃气用具和配件 产品：取暖器 品牌：Royal 来源：中国	灼伤及火灾 当保护网格被移除时，燃烧器的散热件可能被接触到。产品不符合燃气设备指令和 EN 14543。	当局责令撤架并召回	
6.丹麦	类型：纺织服装 产品：儿童雨衣 品牌：Tciket to Heaven 来源：中国	化学伤害 雨衣的拉链头检出 0.18%的镉含量，超过规定限值 0.01%；此外产品中还含有 3.6%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。	进口商自愿撤架	
9.荷兰	类型：玩具 产品：塑料玩具 品牌：PR 来源：中国	化学伤害 玩具含有 27.4%、0.91%、0.79%不等量的 DEHP，0.07%的 DBP，8%、5.7%的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关颁布禁售令	
14. 匈牙利	类型：灯串 产品：灯串 品牌：Somogyi Elektronik 来源：中国	电击及火灾 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 导线外部绝缘性不佳并且只具有最基础的保护 • 灯座的带电部件可能脱落并被人体接触到 • 灯串插座的塑料部件的阻燃性不佳 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
18. 德国	类型：电子电气产品 产品：旅行充电器 品牌：Ansmann 来源：中国台湾	电击 充电器容易破裂，使得仍然带电的底盘（包括针脚）脱落，致使带电部件被人体接触到，引起电击。	向消费者召回	
19. 芬兰	类型：电子电气产品 产品：LED 灯 品牌：Savia 来源：中国	电击 带电部件和可接触金属件之间的总爬电距离过小，产品出现缺陷时，高电压情况下使用者有可能接触到带电部件。产品不符合 LVD 指令和 EN 60968。	当局责令撤架及召回并颁布禁售令	
21. 德国	类型：电子电气产品 产品：吹风机 品牌：Ideenwelt 来源：中国	电击 即使在关掉开关的情况下，只要插座未拔掉，产品容易过热甚至易引燃，目前已经有 8 例安全事故。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤回	
22. 芬兰	类型：电子电气产品 产品：AC 电源适配器 品牌：T'nB 来源：中国	电击 电源适配器的主次线圈之间的电气间隙和爬电距离不适合，产品缺陷情况下，容易产生触电现象。产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架及召回并颁布禁售令	

<p>25. 斯洛文尼亚</p>	<p>类型：玩具 产品：手推车娃娃套装 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学伤害 玩具含有 24.8%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架、版本禁售令并向消费者发出警示</p>	
<p>26. 芬兰</p>	<p>类型：玩具 产品：磁铁玩具 品牌：Xi Qi 来源：中国</p>	<p>呛噎及人身伤害 产品含有高磁通量的磁铁小部件，容易被儿童放入口中，造成呛噎及倡导阻塞。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=446

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司