

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 50 周 (12.10-12.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 6 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 37.5%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为人身伤害及勒伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 7 例，占全部通报的 43.75%。

### 产品通报类型表

| 产品类型/期 | 电子设备 | 纺织服装 | 玩具  | 机动车 | 防护设备 |
|--------|------|------|-----|-----|------|
| 第 50 期 | 2 例  | 6 例  | 5 例 | 1 例 | 1 例  |

### 危险类型表

| 危险类型/期 | 呛噎及化学风险 | 化学风险 | 电击  | 电击及着火风险 | 人身伤害 | 勒伤及人身伤害 |
|--------|---------|------|-----|---------|------|---------|
| 第 50 期 | 1 例     | 6 例  | 1 例 | 1 例     | 2 例  | 2 例     |

### 中国通报情况详表(2 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标)

| 通报国   | 通报产品  | 通报原因  | 实施措施         | 照片  |
|-------|---|---|--------------|---|
| 3. 英国 | 类型：电子电气产品<br>产品：自行车用灯<br>品牌：Cree XM-L<br>来源：中国  | 电击<br>插座的脚针与插座边缘距离太近；加之，当接入电源使用时，由于绝缘性较差，用户容易接触到带电部件。脚针不带引线、插槽没有保护窗设计。上述缺陷容易造成电击危险。产品违反 LVD 指令和 EN 60065。                         | 自愿撤架         |  |
| 4. 希腊 | 类型：玩具<br>产品：钥匙圈<br>品牌：Art Figure<br>来源：中国       | 化学危害<br>玩具中含有 12.38% 的 DEHP 及 21.88% 的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 | 当局颁布禁售令并强制撤架 |  |
| 6. 希腊 | 类型：玩具<br>产品：软球<br>品牌：Aojie Sports Toys<br>来源：中国 | 化学危害<br>该产品含有 15.1% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。                 | 当局颁布禁售令并强制撤架 |  |

|          |   |  |         |  |
|----------|---|--|---------|--|
| 9. 西班牙   | 类型：纺织服装/时尚配件<br>产品：婴儿服饰<br>品牌：Lingtong<br>来源：中国                   | 呛噎及勒伤<br>产品含有易脱落的小部件（纽扣），一旦脱落，易被儿童误吞，造成呛噎危险。此外，由于服饰胸部的绳带设计不当，恐使婴儿造成勒伤。产品违反 UNE 40902 及 EN 14682。   | 海关拒绝进口  |   |
| 11. 爱沙尼亚 | 类型：防护设备<br>产品：花园手套<br>品牌：未知<br>来源：中国                              | 化学伤害<br>产品检出 24.2mg/kg 的六价格。违反防护设备指令和 EN 420。  | 自愿撤柜    |   |
| 13. 爱尔兰  | 类型：纺织服装/时尚配件<br>产品：男童毛皮猎人帽<br>品牌：Fountain Accessories<br>来源：中国    | 呛噎<br>帽子扣件易脱落、形成小部件危险。目前已有 1 例安全事故报告。  | 自愿召回    |   |
| 15. 英国   | 类型：电子电气设备<br>产品：充电器<br>品牌：Shantou Huajun Electron Co Ltd<br>来源：中国 | 电击及着火危险<br>产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品内部仅仅依靠焊接相连，导致爬电间隙和电气间隙距离过短，易导致电击</li> <li>• 插座的脚针尺寸不当，会对插座整体构成损伤，导致产品过热或电线放弧反应。</li> </ul> 产品违反 LVD 指令和 EN 61558。 | 当局颁布禁售令 |  |

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=485](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=485)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司