

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 52 周 (12.24-12.28)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 64 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 35.94%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 30 例，占全部通报的 46.88%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机械	机动车	电子电气设备	化妆品	化学产品	激光产品	其他
第 52	23 例	5 例	5 例	5 例	4 例	3 例	2 例	2 例	15 例

注：“其他类”指通讯传媒产品（3）、防护设备（2）、家具（1）、珠宝（1）、照明产品（1）、文具（1）及文中未指定分类的（6）。

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学伤害	电击	勒伤	视力损伤	呛噎	着火危险	勒伤及人身伤害	溺水	灼伤及着火危险	割伤
第 52	20 例	15 例	6 例	6 例	3 例	3 例	3 例	3 例	2 例	2 例	1 例




➤ 中国通报情况详表（其中：3 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 芬兰	类型：通讯设备 产品：平板电脑 品牌：未知 来源：中国	电击 平板电脑的电源装置的主次级回路的绝缘性和爬电距离/电气间隙不当，容易造成电击。产品违反 R&TTE 指令和 EN 60950。	当局责令撤架	
4. 西班牙	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Dulce Golosinas 来源：中国	化学伤害 产品检出 16% 的 DEHP、4.7% 的 DINP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令召回	
5. 芬兰	类型：化妆品 产品：儿童脸部油彩 品牌：Free&Easy 来源：中国	化学伤害 油彩产品使用了一种未被授权用于化妆品的颜料：CI 211110，该颜料会导致如使儿童产生过敏反应的严重健康威胁。	海关拒绝进口	

9. 塞浦路斯	类型：激光指示器 产品：激光指示器 品牌：未知 来源：中国	视力损伤 产商标注的产品最大功率为不超过 5mW，存在超过 1mV 的可能，如此易对视力构成损伤。	强制销毁问题存货	
13. 意大利	类型：照明设备 产品：桌灯 品牌：Zhengyu Craft Co., Ltd. 来源：中国	灼伤及着火危险 当靠近明火时，产品开关易燃；产品不存在任何相关说明；违反 LVD 指令和 EN 50598。	当局颁布禁售令	
14. 希腊	类型：通讯设备 产品：无线门铃 品牌：www.tele.gr 来源：中国台湾	电击 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 供电组内部电线作用不当 • 仅仅依靠焊接以保持链接 • 热塑性塑料抗异热性能差 产品违反 R&TTE 指令和 EN 62080 以及 EN 60950。	当局颁布禁售令、责令撤架并召回	
16. 法国	类型：机械 产品：手推车式液压千斤顶 品牌：sodise 来源：中国	人身伤害 在使用过程中，会产生永久性变形。违反机械指令和 EN 1494。	海关拒绝进口	
17. 法国	类型：机械 产品：手推车式液压千斤顶 品牌：sodise 来源：中国	人身伤害 在使用过程中，会产生永久性变形。违反机械指令和 EN 1494。	海关拒绝进口	
18. 法国	类型：机械 产品：手推车式液压千斤顶 品牌：Groupwest 来源：中国	人身伤害 在使用过程中，会产生永久性变形。违反机械指令和 EN 1494。	海关拒绝进口	
19. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Dsiney 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带涉及违反 EN 14682。	当局责令撤架	
20. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：MTVN 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带涉及违反 EN 14682。	当局责令撤架	
21. 匈牙利	类型：电子电气设备 产品：胶棒枪 品牌：未知 来源：中国	电击 产品的绝缘性不足、电线的横截面积不够，产品违反 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	

24. 荷兰	类型：其他 产品：松紧绳 品牌：American JD.Co 来源：中国	人身伤害 松紧绳套装的套洞和绳环的稳定性较差，容易使松紧带脱落、其弹力恐伤到人脸和眼睛，导致人身伤害。	当局颁布禁售令	
25. 芬兰	类型：玩具 产品：弓箭玩具 品牌：Bowman 来源：中国	视力损伤及人身伤害 产品的主要问题在于： •产品输出功率达到 4.9mW、激光等级达到 3 级，该值是安全功率 3.9mW 的 10 倍，对应为激光等级 1 级，为玩具中允许使用的激光等级 •弓箭使用中实际动能可能超出最大允许值，脸部及眼部以上为重点危险区域。 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	
27. 荷兰	类型：其他 产品：松紧绳 品牌：Chenyang 来源：中国	人身伤害 松紧绳套装的套洞和绳环的稳定性较差，容易使松紧带脱落、其弹力恐伤到人脸和眼睛，导致人身伤害。	当局颁布禁售令	
28. 斯洛文尼亚	类型：机械 产品：横切锯 品牌：Nutool 来源：中国	割伤 锯齿边缘易被触及，锯齿边缘和桌面护栏之间的间距过大，产品违反机械指令和 EN 61029。	自愿撤架	
30. 荷兰	类型：其他 产品：松紧绳 品牌：Hui Min 来源：中国	人身伤害 松紧绳套装的套洞和绳环的稳定性较差，容易使松紧带脱落、其弹力恐伤到人脸和眼睛，导致人身伤害。	当局颁布禁售令	
31. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Energier's 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部、背部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架	
32. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：泳装 品牌：Firefly 来源：中国	人身伤害 绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架	
33. 荷兰	类型：其他 产品：松紧绳 品牌：Chenyang 来源：中国	人身伤害 松紧绳套装的套洞和绳环的稳定性较差，容易使松紧带脱落、其弹力恐伤到人脸和眼睛，导致人身伤害。	当局颁布禁售令	

<p>34. 荷兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎 产品容易脱落小部件、被儿童误食, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>38. 希腊</p>	<p>类型: 通讯设备 产品: 无线门铃 品牌: www.tele.gr 来源: 中国台湾</p>	<p>电击 产品的主要问题在于: • 供电组内部电线作用不当 • 仅仅依靠焊接以保持链接 • 热塑性塑料抗异热性能差 产品违反 R&TTE 指令和 EN 62080 以及 EN 60950.</p>	<p>当局颁布禁售令、责令撤架并召回</p>	
<p>40. 芬兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 泰迪熊玩具衣 品牌: Teddy Mountain 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 15%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>41. 荷兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 毛绒玩具熊 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎 玩具容易脱落小部件、被儿童误吞, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>44. 芬兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 泰迪熊足球靴 品牌: Teddy Mountain 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 8%的 DEHP、1.4%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>52. 保加利亚</p>	<p>类型: 电子电气设备 产品: 带防护套插座 品牌: EST 来源: 中国</p>	<p>电击 带电部件容易被触及, 产品违反 LVD 指令和 EN 60884。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>56. 保加利亚</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童套装 品牌: Miss Brum 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

<p>61. 英国</p>	<p>类型：玩具 产品：万圣节用塑料假牙 品牌：Poundworld 来源：中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 1%的 DEHP、0.3%的 DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>62. 保加利亚</p>	<p>类型：防护设备 产品：充气臂章 品牌：HUGGIES 来源：中国</p>	<p>溺水 产品不符合物理和机械安全要求。塞管太长、若开口，容易被忽略。产品违反个人防护设备指令和 EN 13138-1。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>63. 保加利亚</p>	<p>类型：防护设备 产品：充气臂章 品牌：Bear way 来源：中国</p>	<p>溺水 产品不符合物理和机械安全要求。塞管太长、若开口，容易被忽略。产品违反个人防护设备指令和 EN 13138-1。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=488

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司