

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 1 周 (01.01-01.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 33 例产品，通报产品主要为玩具产品，占有通报的 39.4%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 25 例，占全部通报的 75.8%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	灯串	纺织服装	电子设备	家具	通讯设备	休闲设备	激光指示器	化学产品	机动车	个人防护设备	烟火产品
第 1 期	13 例	7 例	4 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	呛噎	着火危险	化学风险	电击	呛噎及人身伤害	窒息	听力损伤	视力损伤	电击及着火危险	微生物危险
第 1 期	8 例	6 例	5 例	5 例	3 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表

其中：2 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 西班牙	类型：灯串 产品：灯串 品牌：Shi Mao 来源：中国	电击 产品的带电部件容易被触及且绝缘性不佳，违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令下架	
4. 意大利	类型：玩具 产品：肥皂泡玩具 品牌：未知 来源：中国	微生物危害 产品检出高达 35,000cfu/mL 的有氧嗜温常菌及 44,000cfu/mL 的假单胞菌。一旦含有这些细菌的液体被误食或与皮肤直接接触，恐产生过敏反应。产品违反玩具安全指令。	当局颁布禁售令	
6. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具滑板车 品牌：Bakugan 来源：中国	人身伤害 玩具滑板车车轮和分叉存在开口、可能使儿童手指被套绕、造成伤害。违反玩具安全指令和 EN 71。	当局责令下架	

7.芬兰	类型: 玩具 产品: 塑料玩具 品牌: Lelukulma 来源: 中国	呛噎 在拉力作用下, 几乎一半以上的产品的透明罩容易与主体分离, 由于其体积足够小, 易被儿童放入口中误吞。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	海关拒绝进口	
8. 西班牙	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: V&F 来源: 中国	化学危害 玩具中含有 6.8%的 DEHP 及 0.4%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
9.英国	类型: 通讯传媒设备 产品: HDD 硬盘外置盒 品牌: 未知 来源: 中国	电击及着火危险 产品绝缘性不佳以至于无法对电击现象产生足够的防护, 且产品电源存在可被触及的带电部件。违反了 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架	
11.德国	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的输出功率<5mW (对应激光等级为 III), 恐对视力构成损伤。	自愿撤架并销毁 问题存货	
12. 丹麦	类型: 玩具 产品: 沙滩玩具球 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品含有易被儿童放入口中的小部件且没有随带安全警示标签, 违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架并销毁 问题存货	
13. 波兰	类型: 玩具 产品: 洋娃娃玩具手推车 品牌: Love Baby 来源: 中国	人身伤害 在使用过程中, 手指若被套绕时, 因玩具手推车的锁过重无法轻易取出, 造成人身伤害。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架	
15. 波兰	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: Poula 来源: 中国	呛噎及人身伤害 胸部的修饰徽章容易脱落成具有锐边的小部件、恐被儿童误吞。产品违反 EN 14682。	自愿撤架并召回	
16. 波兰	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品的带电部件易被人体触及, 违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令召回、 企业自行回撤产品	

17. 波兰	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险 电线的横截面积不当，产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
18. 波兰	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险 电线的横截面积不当，产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
19. 波兰	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险 电线的横截面积不当，产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
20. 波兰	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险 电线的横截面积不当，产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
21. 波兰	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	着火危险 电线的横截面积不当，产品违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
22. 波兰	类型：玩具 产品：带声球 品牌：Fox 来源：中国	呛噎 球内部的摇铃可能因为外球壳破裂被触及、易被儿童误吞、造成小部件危险。产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架	
23. 法国	类型：玩具 产品：推拉车 品牌：Polet 来源：中国	化学危害 玩具中含有 6.8% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿撤架并召回	
26. 立陶宛	类型：家具 产品：折叠椅 品牌：Wild Forest 来源：中国	人身伤害 折叠椅的机械强度不足且纺织面料易被撕破，导致乘坐者受伤、手指被金属部分开口缠绕。产品违反 EN 581-1。	当局颁布禁售令	
27. 斯洛文尼亚	类型：玩具 产品：塑料长笛 品牌：Toy Company 来源：中国	呛噎 产品易脱落小部件、被儿童误吞。违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	

<p>29. 英国</p>	<p>类型：电子电气设备 产品：LED 灯 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>电击 产品的带电部件易被触及，违反 LVD 指令和 EN 62560。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>30. 丹麦</p>	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：Løve Brag 来源：中国</p>	<p>听力损伤 烟花燃放产生的声级过高；此外，导引线燃烧时产生的火焰容易对视力构成损伤。产品违反 EN 14035。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>31. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童短裤 品牌：James&amp;Nicholson 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>32. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童短裤 品牌：James&amp;Nicholson 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>33. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童运动衣 品牌：Ka Tong Che 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令禁售</p>	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=489](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=489)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司