

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 8 周（02.25-03.01）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 41 例产品，通报产品主要为玩电子电器产品，占有通报的 12.7%。

电子电器的主要通报危害类型为电击。

本周中国产品被通报量最高，共计 26 例，占全部通报的 63.41%。

产品通报类型表

产品类型/期	玩具	灯串	纺织服装	电子设备	化学产品	仿真食品	其他	珠宝产品
第 8 周	4 例	1 例	7 例	7 例	1 例	3 例	1 例	2 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	呛噎	着火危险	化学风险	勒伤	电击
第 8 周	7 例	6 例	5 例	7 例	1 例	5 例

中国通报情况详表

其中：5 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2.法国	类型：电子电器 产品：电子酒精测试 品牌：Casa 来源：中国	人身伤害 该产品无法准确探测酒精含量，这可能导致用户在酒精超标情况下驾驶汽车，从而导致交通事故。该产品不符合国家法律和相关国家标准。	自愿撤架并召回	
3.法国	类型：电子电器 产品：电动理发器 品牌：Sinbo 来源：中国	电击 变压器的初级和次级电路的带电部件之间的爬电距离和绝缘间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 61558。	自愿撤架并召回	
4.意大利	类型：玩具 产品：塑胶娃娃 品牌：General Trade 来源：中国	化学危害 该产品含有 21% 的邻苯二甲酸二（2 - 乙基己基）酯（DEHP）；此外，它可能含有邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	当局颁布禁售令	
5.法国	类型：玩具 产品：集塑料娃娃 品牌：MGM 来源：中国台湾	呛噎和化学危害 该产品存在易脱落小部件，恐被儿童误吞；该产品含有 24% 邻苯二甲酸二（2 - 乙基己基）酯（DEHP）。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN	自愿撤架并召回	

		71-1. 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。		
6. 意大利	类型: 玩具 产品: 厨房用的塑料娃娃 品牌: General Trade 来源: 中国	化学危害 该产品含有 22% 邻苯二甲酸二 (2 - 乙基己基) 酯 (DEHP); 另外, 含 0.5% 的邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	当局颁布禁售令	 
7. 联合王国	类型: 电器及设备 产品: 旅行插头转换器 品牌 CostMAD/Advanced Accessories 来源: 中国	电击 火线和中性线引脚过于接近产品的外凸缘, 这增加了拔出插头时的触电危险, 该产品不符合相关国家标准。	自愿撤架并召回	  
8. 希腊	类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 男子游泳短裤 品牌: Scubino 来源: 中国	人身伤害 由于在腰部束带太长存在伤害风险。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令召回	
9. 斯洛文尼亚	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: ETTS Germany 来源: 中国	电击 存在触及带电部位的危险, 原因: 灯座内的电线易被拉出; 电线绝缘材料易被破坏; 控制单元和插头的电线易被拉出; 控制单元的外壳的机械强度低, 易破碎。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 60598。	自愿撤架并召回	 
10 保加利亚	类型: 仿真食品 产品: 圣诞装饰 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 由于其特有的形式, 颜色和大小可能被误认为食品, 这可能会导致孩子将其放入嘴里, 吮吸或吞咽, 恐造成窒息危险。该产品不符合欧盟指令 87/357/EEC。	当局责令召回、企业自行回撤产品	 
11. 保加利亚	类型: 仿真食品 产品: 圣诞装饰 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 由于其特有的形式, 颜色和大小可能被误认为食品, 这可能会导致孩子将其放入嘴里, 吮吸或吞咽, 恐造成窒息危险。该产品不符合欧盟指令	当局责令召回、企业自行回撤产品	

		87/357/EEC。		
12 保加利亚	类型：仿真食品 产品：圣诞装饰 品牌：未知 来源：中国	呛噎 由于其特有的形式，颜色和大小可能被误认为食品，这可能会导致孩子将其放入嘴里，吮吸或吞咽，恐造成窒息危险。该产品不符合欧盟指令 87/357/EEC。	当局责令召回、企业自行回撤产品	 
14. 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：童鞋 品牌：Camo 来源：中国	呛噎 该产品小部件易脱落，恐被儿童吞食。	当局责令召回、企业自行回撤产品	 
16. 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女式长裤 品牌：Afeil 来源：中国	人身伤害 脚腕悬挂的绳带长于衣服下沿。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令召回、企业自行回撤产品	
17. 罗马尼亚	类型：玩具 产品：婴儿娃娃 品牌：Lalne Doll 来源：中国	化学危害 该产品含有 14.8% 邻苯二甲酸二 (2 - 乙基己基) 酯 (DEHP) 和 0.2% 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	当局颁布禁售令	
18. 塞浦路斯	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女子装 品牌：Energetics 来源：中国	勒伤和人身伤害 帽子以及腰部的绳带过长，存在勒伤以及人身伤害的危险。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局颁布禁售令	
22. 斯洛伐克	类型：化妆品 产品：眼睛/唇线笔 品牌：Ua Te Long 来源：中国	化学危害 粉色和黑色涂层分别含有 173.1mg/kg 和 2.49mg/kg 的铅。该产品不符合化妆品指令 76/768/EEC。	当局颁布禁售令	

23 芬兰	类型：电子电器 产品：婴儿监视器 品牌：黑熊安全 来源：中国	电击 绝缘材料，间隙和爬电距离不够。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 60065。	当局责令召回、企业自行回撤产品	
24 法国	类型：珠宝 产品：耳环 品牌：Pimkie 来源：中国	化学危害 该产品镍释放超标，达到了 $1.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$，超过限值 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$；含 21% 的镉，超过规定限值 0.01%。该产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架并召回	
25 法国	类型：珠宝 产品：耳环 品牌：Pimkie 来源：中国	化学危害 该产品的金属材料中含有 28% 镉，超过规定限值 0.01%。该产品不符合 REACH 法规的要求。	自愿撤架并召回	
26 芬兰	类型：电子电器 产品：手机 品牌：Simvalley 来源：中国	电击 由于爬电距离和电气间隙距离不够；初级和次级电路之间的绝缘不充分；内部危险电压导线的连接没有正确固定导致有触电危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 60950。	当局责令召回、企业自行回撤产品	
31 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童服装 品牌：Seagull 来源：中国	人身伤害 衣服背面系带不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令召回、企业自行回撤产品	
33 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童服装 品牌：Seagull 来源：中国	人身伤害 该产品存在严重受伤的风险，这是因为礼服背面电源线太长。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令召回、企业自行回撤产品	
34 匈牙利	类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童短裤 品牌：Wocom 来源：中国	人身伤害 腰部可自由移动的绳带设计以及长度违反 EN 14682。	当局责令召回、企业自行回撤产品	

37 爱尔兰	类型：电子电器 产品：硬盘驱动器对接站 品牌：Neon 来源：中国	着火危险 接地引脚的插头部分被遮挡，可能导致接地的间歇性或连接的断开。该产品不符合欧盟低电压指令和相关国家标准。	自愿撤架并召回	 
37. 爱尔兰	类型：电子电器 产品：硬盘驱动器对接站 品牌：Neon 来源：中国	着火危险 电线集合的金属芯不足以承受额定电流，导致线组件过热。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN 60950。	自愿撤架并召回	
39. 爱尔兰	类型：电子电器 产品：硬盘驱动器对接站 品牌：Neon 来源：中国	着火危险 接地引脚的插头部分被遮挡，可能导致接地的间歇性或连接的断开。该产品不符合欧盟低电压指令和相关国家标准。	自愿撤架并召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=500

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司