

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 23 周 (06.10-06.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 26 例产品，通报产品主要为玩具，占有通报的 35%。  
玩具的主要通报危害类型为呛噎。

本周中国产品被通报量最高，共计 16 例，占全部通报的 62%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	灯串	建筑产品	电子电器	仿真产品	玩具
第 1 期	1 例	1 例	4 例	2 例	8 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	呛噎	呛噎和火灾	电击	化学危害	灼伤和电击	勒伤	呛噎和人身伤害
第 1 期	5 例	1 例	4 例	2 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表

其中 2 例违反欧盟 REACH 法规：分别为邻苯二甲酸盐超标

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 西班牙	类型：电子电器 产品：皮棉卸妆 品牌：JIAJIA 来源：中国	电击 该产品带电部位耐热性不足，易变形。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60335-1。	撤架	
5. 意大利	类型：电子电器 产品：紫外线灯 品牌：Shengtuo / Kangtuo 来源：中国	电击 带电部件的内部导体和电源线通过灯头座的开口进入主绝缘。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60335-1。	禁售	
6. 法国	类型：建筑产品 产品：烟雾探测器 品牌：Chick-a-Dee 来源：中国	呛噎和火灾 该产品探测器对烟雾反应敏感性不强、探测器声音过低，以至于未能作出及时的防火措施。	自愿召回	
7. 德国	类型：电子电器 产品：灭虫器 品牌：YPD	电击 网络带电时电量太高，带有心脏起搏器的儿童和成年人易造成电击的伤害。该产品不符合相关欧洲标	撤架	

	来源：中国	准 EN60335-2。		
8. 捷克共和国	类型：玩具 产品：短袜与泰迪熊钥匙圈 品牌：Frizzle socks women 来源：中国	呛噎 由于（泰迪熊钥匙圈）易分离形成小部件，恐被儿童误食。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1	禁售	
9. 波兰	类型：玩具 产品：公仔套 品牌：One Dollar Group 来源：中国	化学危害 该产品存在化学危险，检出占物体重量比28.1%的（DEHP）。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP, DBP及BBP在所有玩具和儿童用品中禁止使用，而邻苯二甲酸酯DINP, DIDP和DNOP在儿童可以放入口中的玩具或儿童护理用品禁止使用。	自愿召回	
10. 波兰	类型：玩具 产品：风玩具 品牌：PIR 来源：中国	呛噎和人身伤害 该产品构成窒息的危险，由于金属棒和旋钮易分离形成小部件，恐被儿童误食。此外，儿童易接触到金属棒锋利的边缘，可能会导致受伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。LED供电单位的绝缘以及主电路和次级电路之间的爬电距离不足。产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN 60598。	自愿召回	
11. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：滑板车 品牌：HUAN QIU 来源：中国	人身伤害 产品折叠处和滑轮之间有可进入的开口，有夹伤孩子手指的危险。此外，前轮和手柄的直径不符合小型摩托车安全要求的机械性能。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。	自愿召回	
12. 保加利亚	类型：食物仿真产品 产品：香料 品牌：1) Raggedy Ann ^ y, 2) Unknown 来源：中国	呛噎 由于产品的特征、外形、颜色与食物相近，可能会导致孩子将其放入嘴里，吮吸或吞咽，危害消费者的健康或安全。该产品不符合欧盟指令87/357/EEC。	禁售	

14.匈牙利	<p>类型：食物仿真产品</p> <p>产品：鸡蛋装饰蜡烛</p> <p>品牌：Home &amp; Deco</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>该产品易分离形成小部件，恐被儿童误食。该产品类似于食品。</p>	召回	
20.希腊	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩具娃娃</p> <p>品牌：Baby little</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品存在化学危险，检出占物体重量比高达26.4%的（DEHP）。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP、DBP及BBP在所有玩具和儿童用品中禁止使用，而邻苯二甲酸酯DINP、DIDP和DNOP在儿童可以放入口中的玩具或儿童护理用品禁止使用。</p>	撤架	
22.匈牙利	<p>类型：灯串</p> <p>产品：照明链</p> <p>品牌：Alpina Rocky</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤和电击，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-外部导线的横截面积不够，可能导致电线过热</li> <li>-电线焊接到控制单元的终端，在拉伸和扭转时不能起到有效的保护，带电金属件易被人体接触到</li> <li>-绝缘电阻不够该产品不符合欧盟低电压指令和相关标准EN60598。</li> </ul>	海关拒绝进口	
23.匈牙利	<p>类型：玩具</p> <p>产品：活动玩具</p> <p>品牌：Jiecheng Toys Factory</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>该产品构成窒息的危险，由于玩具（塑料块和耳朵的兔子）易分离形成小部件，恐被儿童误食。此外，该产品由于存在锋利的边缘，造成呛噎危险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	召回	
24.丹麦	<p>类型：玩具</p> <p>产品：窗帘布</p> <p>品牌：Flexa4Dreams</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>产品构成勒伤的风险，由于纺织窗帘可能透过窗户的开口，收紧缠在儿童的脖子上。该产品不符合玩具安全指令。</p>	自愿召回	
25.西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：鼓风机</p> <p>品牌：Disney</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>由于（钢丝胶带纸卷）易脱落形成小部件，恐被儿童误食，阻塞气管构成窒息危险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	撤架	

<p>26. 联合国</p>	<p>类型：电子电器                  产品：风机                  品牌：Andy J Leisure                  来源：中国</p>	<p>电击                  电源连接器易进水，若接触会导致触电。该产品不符合低电压指令 (LVD) 和相关的欧洲标准 EN 60529:1992, EN 60335-2-80:2003 + A2:2009, EN60335-1 / A14:2010 和有关国家的标准。</p>	<p>风险警告</p>	
----------------	---	---	-------------	---

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=590&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=590&selectedTabIdx=1)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司