

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 24 周 (06.17-06.21)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 57 例产品,通报产品主要为电子电器,占有通报的 26.3%。

电子电器的主要通报危害类型为电击。

本周中国产品被通报量最高,共计 36 例,占全部通报的 53.2%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	照明设备	电子电气设备	玩具	其他	化学产品	仿真产品	打火机	防护装备	通讯设备	灯串	家具
第 10 期	1 例	1 例	13 例	9 例	1 例	2 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	电击和火灾	化学伤害	烧伤	电击	环境危害	呛噎和人身伤害	呛噎	呛噎和窒息	视力损伤	烧伤和火灾
第 10 期	3 例	5 例	3 例	2 例	9 例	1 例	1 例	6 例	3 例	1 例	2 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 电缆卷筒 品牌: Orework 来源: 中国	电击 该产品存在触电的危险,由于插头部分可以很容易地脱离电缆卷筒及带电部件。该产品不符合欧盟低电压指令(LVD)和相关欧洲标准EN61242。	海关拒绝进口	
3. 芬兰	类型: 照明设备 产品: LED 手电筒 品牌: Path-Lite 来源: 中国	电击 产品的带电部件和可触及金属件之间的绝缘性不足,容易造成电击。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60598。	强制撤架	
5. 芬兰	类型: 玩具 产品: 儿童化妆品 品牌: Dileny 来源: 中国	化学伤害 该产品存在化学危险,含有禁用于该类产品的着色剂,这些着色剂造成严重的健康风险,例如对儿童造成过敏反应。该产品不符合化妆品指令。	海关拒绝进口	
7. 西班牙	类型: 玩具 产品: 木制哨子 品牌: Item international 来源: 中国	呛噎 由于玩具(钥匙圈和连接线)易分离形成小部件,恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。	强制撤架	

<p>8 芬兰</p>	<p>类型：通信设备 产品：平板电脑 品牌：Bluebiit 来源：中国</p>	<p>电击 由于初级和次级电路之间的爬电距离和电气间隙是不足，存在电击的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60950-1。</p>	<p>下架并召回</p>	
<p>9. 西班牙</p>	<p>类型：玩具 产品：玩具枪集 品牌：V&F 来源：中国</p>	<p>呛噎 吸盘中射弹易脱离形成小部件，恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	<p>强制下架</p>	
<p>10. 芬兰</p>	<p>类型：其他 产品：梯子 品牌：Hyundai 来源：中国</p>	<p>人身伤害 该产品存在受伤的风险，由于在使用过程中不具备足够的机械强度，该产品不符合相关欧洲标准EN131。</p>	<p>下架并召回</p>	
<p>14. 联合王国</p>	<p>类型：电子电器 产品：LED 射灯灯泡 品牌：BFE Global 来源：中国</p>	<p>电击 该电路板和灯泡具有金属部件，灯泡电源和电压之间的绝缘不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关标准IEC62560。</p>	<p>强制下架</p>	
<p>16. 西班牙</p>	<p>类型：玩具 产品：活动玩具 品牌：Baby. 来源：中国</p>	<p>呛噎 玩具透明环易分裂形成小部件，恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>18. 联合王国</p>	<p>类型：电子电器 产品：旅行充电器 品牌：未知. 来源：中国</p>	<p>电击和火灾 - 不具有足够的机械强度； - 设计和制造不足以抵抗可遇见的超载。 - 电源插脚设计不足，易导致过热。 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558。</p>	<p>自愿召回</p>	
<p>19. 联合王国</p>	<p>类型：电子电器 产品：电力电缆 品牌：King Coro 来源：中国</p>	<p>电击和火灾 电缆中的导体的厚度不足，未见保险丝。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60799和国家有关标准。</p>	<p>自愿召回</p>	

20. 联合王国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：充电器</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击和火灾</p> <p>电源适配器造成触电的危险，由于绝缘内部连接和插头上的针脚间距不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558。</p>	强制撤架	
21. 联合王国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：充电器</p> <p>品牌：i-Power</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击和火灾</p> <p>电源适配器造成触电的危险，由于绝缘内部连接和插头上的针脚间距不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558。</p>	自愿召回	
22. 联合王国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：充电器</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>电源适配器造成触电的危险，由于绝缘内部连接和插头上的针脚间距不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558。</p>	自愿召回	
23. 德国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：电源装置</p> <p>品牌：Firstcom</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>该产品存在触电的危险，由于插头插脚可以很容易从该装置分离。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60950。</p>	自愿召回	
24. 捷克共和国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：扩建铅</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>缺乏正确的接地联系。该产品不符合欧盟低电压指令和相关标准IEC60884。</p>	禁售	
25. 匈牙利	<p>类型：服装纺织/时尚配件</p> <p>产品：女孩的鞋子</p> <p>品牌：YOMAX</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎</p> <p>鞋的装饰部分易分离成小部件，恐被儿童误食。</p>	强制撤架	
26. 联合王国	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：充电器</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击和火灾</p> <p>产品的脚针尺寸不符合要求，会对整个适配器造成伤害，容易引起火灾及电击危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558和国家有关标准。</p>	自愿召回	

<p>27. 联合王国</p>	<p>类型: 玩具 产品: 膨胀玩具 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎 该产品易分离成小部件, 恐被儿童误食。且阻塞气管, 构成窒息的危险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	<p>强制销毁</p>	
<p>30. 立陶宛</p>	<p>类型: 灯串 产品: 圣诞灯饰链 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>电击 - 电缆太细 - 连接电缆线不牢固。 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60598。</p>	<p>禁售</p>	
<p>31. 捷克共和国</p>	<p>类型: 玩具 产品: 玩具车 品牌: Heng Tai 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 产品的轮拱和轮毂之间的间隙造成伤害的风险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN-71-1。</p>	<p>禁售</p>	
<p>32. 德国</p>	<p>类型: 化学产品 产品: 纹身油墨 品牌: Dragonhawk Tattoo 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 该产品含高达1577mg / kg的4 - 甲基-M-苯二胺。 4 - 甲基-M-苯二胺具有致癌性的芳香胺, 纹身和PMU产品不符合安全性和标准的欧洲理事会RESAP决议 (2008年)。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>33. 德国</p>	<p>类型: 化学产品 产品: 纹身油墨 品牌: Classical Tattoo 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 该产品含高达1577mg / kg的4 - 甲基-M-苯二胺。 4 - 甲基-M-苯二胺具有致癌性的芳香胺, 纹身和PMU产品不符合安全性和标准的欧洲理事会RESAP决议 (2008年)。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>34. 塞浦路斯</p>	<p>类型: 电子电器 产品: 咖啡壶 品牌: Basilis 来源: 中国</p>	<p>烧伤 该产品存在烫伤的危险, 当它运行很长一段时间, 一旦它被从底座抬起, 燃烧的液体可以轻松地溢出。该产品不符合欧盟低电压指令。</p>	<p>强制下架</p>	

<p>35. 芬兰</p>	<p>类型: 防护装备 产品: 软行人反射 品牌: Lappi Kids 来源: 中国</p>	<p>环境危害 反射镜造成环境的污染的风险, 由于镉的量(表示为金属镉)超过限制0.01%(即100mg / kg)的聚合物的质量。 -反射器反射的塑料材料中含480 mg / kg的镉。 -透明塑料材料的反射器包含340mg / kg的镉。 该产品不符合REACH法规1907/2006。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>37. 立陶宛</p>	<p>类型: 玩具 产品: 玩具枪集 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎和人身伤害 炮弹的吸盘造成儿童窒息的危险。此外, 该产品具有尖锐的边缘和塑料碎片, 可能会导致受伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	<p>禁售</p>	
<p>40. 西班牙</p>	<p>类型: 玩具 产品: 推沿玩具 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎 该产品构成窒息的危险, 由于小零件(小轮)易分离成小部件, 恐被儿童误食该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1。</p>	<p>禁售</p>	
<p>43. 西班牙</p>	<p>类型: 家具 产品: 儿童双层床 品牌: REMARK 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 该产品上下铺的床头端铺位力度不足, 安全屏障和床头易分离、变形。儿童可能会被包裹被埋。该产品不符合相关欧洲标准EN747-1。</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>44. 意大利</p>	<p>类型: 食品仿真产品 产品: 装饰性蜡烛 品牌: Maisons du monde 来源: 中国</p>	<p>呛噎和窒息 由于产品(小糕点)的特征、外形、颜色, 会被儿童误认为食品放入口中, 造成呛噎危险。该产品不符合欧盟指令87/357/EEC。</p>	<p>禁售</p>	
<p>45. 意大利</p>	<p>类型: 食品仿真产品 产品: 装饰性蜡烛 品牌: Salon de thé 来源: 中国</p>	<p>呛噎和窒息 由于产品(小糕点)的特征、外形、颜色, 会被儿童误认为食品放入口中, 造成呛噎危险。该产品不符合欧盟指令87/357/EEC。</p>	<p>禁售</p>	
<p>46. 意大利</p>	<p>类型: 食品仿真产品 产品: 装饰性蜡烛 品牌: Maisons du Monde 来源: 中国</p>	<p>呛噎和窒息 由于产品(小糕点)的特征、外形、颜色, 会被儿童误认为食品放入口中, 造成呛噎危险。该产品</p>	<p>禁售</p>	

		不符合欧盟指令87/357/EEC。		
49. 联合王国	类型：电子电器 产品：电源线 品牌：Guida 来源：中国	烧伤 在引线的导体的直径是不足的。插头上的针脚太大而接地插脚部分长袖创建缺少接地，这可能会导致过热和烫伤的危险时，感动。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60799。	自愿召回	
52. 斯洛文尼亚	类型：玩具 产品：玩具直升机 品牌：Flying Eagles 来源：中国	视力损伤 产品的激光等级达到3R，对视力造成损伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN62115。	自愿召回	
53. 联合王国	类型：电子电器 产品：充电器 品牌：未知 来源：中国	电击 内部链接仅依靠焊料不稳定,电路松动会产生内外回路的爬电距离和空隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN61558。	自愿召回	
54. 保加利亚	类型：打火机 产品：新奇打火机 品牌：Keep Walking 来源：中国	烧伤和火灾 由于产品对儿童尤其是51个月以下的婴孩极具吸引力，容易被儿童误操作。该产品不符合欧盟委员会第2006/502 EC禁止在市场上销售新奇打火机。	强制撤架	
55. 保加利亚	类型：打火机 产品：新奇打火机 品牌：Keep Walking 来源：中国	烧伤和火灾 由于产品对儿童尤其是51个月以下的婴孩极具吸引力，容易被儿童误操作。该产品不符合欧盟委员会第2006/502 EC禁止在市场上销售新奇打火机。	强制撤架	

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=600&selectedTabIdx=1

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司