

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 29 周 (07.22-07.26)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品，通报产品主要为玩具，占有通报的 29%。
玩具的主要通报危害类型为呛噎。

本周中国产品被通报量最高，共计 24 例，占全部通报的 77.4%。



产品通报类型表

| 产品类型/期 | 玩具 | 灯串 | 服装 纺织 | 运动 器材 | 电子 电器 | 通信 设备 | 儿童 用品 | 化工 用品 | 照明 设备 | 打火机 |
|--------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 第 1 期 | 8 例 | 2 例 | 2 例 | 3 例 | 2 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 3 例 | 1 例 |

危险类型表

| 危险类型/期 | 呛噎 | 烧伤和 电击 | 呛噎和 化学危 害 | 人身 伤害 | 人身伤 害和勒 伤 | 割伤 和截 留 | 烧伤 和火 灾 | 微生物 | 化学 危害 | 烧伤, 电 击和人 身伤害 | 电击 |
|--------|-----|-----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----|----------|---------------------|-----|
| 第 1 期 | 5 例 | 2 例 | 1 例 | 2 例 | 1 例 | 2 例 | 1 例 | 1 例 | 3 例 | 1 例 | 5 例 |


中国通报情况详表

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|--------|--|---|--------|---|
| 1. 荷兰 | 类型: 玩具 产品: 玩具小号 品牌: LG 来源: 中国 | 呛噎 彩色的小号按钮易分离成小部件, 恐被儿童误食, 阻塞气管, 构成窒息的危险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。 | 强制撤回 |  |
| 2. 匈牙利 | 类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国 | 烧伤和电击 -线的尺寸小于最低要求, 可能导致过热 -绝缘电阻不够, 用户接触带电部件连接期间, 可能会触电; 塑料阻燃灯座在旋转时, 可能会造成灼伤。 该产品不符合欧盟低电压指令 (LVD) 和相关欧洲标准 EN60598。 | 强制撤回 |  |
| 3. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 陀螺 品牌: BANDA ORIENTAL 来源: 中国 | 呛噎和化学危害 电池盒可被接触且容易打开, 恐被儿童打开并将电池放入口中, 吞下。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1 和 UNE62115。 | 海关拒绝进口 |  |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|---|
| <p>4. 立陶宛</p> | <p>类型：玩具 产品：婴儿推车娃娃 品牌：FEILI 来源：中国</p> | <p>人身伤害 产品折叠处有可进入的开口，有夹伤孩子手指的危险。产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。</p> | <p>禁售</p> |  |
| <p>5. 立陶宛</p> | <p>类型：玩具 产品：风玩具 品牌：Ao Hua 来源：中国</p> | <p>呛噎 产品轮易分离成部件，恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。</p> | <p>禁售</p> |  |
| <p>6. 西班牙</p> | <p>类型：玩具 产品：建设集 品牌：HUI JIE 来源：中国</p> | <p>呛噎 水桶和积木支点上的时钟组件易分离成小部件，恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。</p> | <p>强制撤回</p> |  |
| <p>7. 匈牙利</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Hello girl 来源：中国</p> | <p>人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带和后背绳带。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。</p> | <p>强制撤回</p> |  |
| <p>9. 匈牙利</p> | <p>类型：灯串 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>烧伤和电击 -外部导线的横截面积不够，可能导致电线过热。 -电线焊接到控制单元的终端，在拉伸和扭转时不能起到有效的保护，带电金属件易被人体接触到 - 绝缘电阻不够。 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598。</p> | <p>强制撤回</p> |  |
| <p>10. 联合王国</p> | <p>类型：运动器材 产品：电动跑步机 品牌：Iron Man 来源：中国</p> | <p>割伤和截留 该产品无安全保护装置，无充分的组装和警告提示。已有一个事故的报道。该产品不符合欧盟机械指令和相关欧洲标准 EN957-1。</p> | <p>禁售</p> |  |

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---|
| <p>11. 联合王国</p> | <p>类型：运动器材 产品：电动跑步机 品牌：Iron Man 来源：中国</p> | <p>割伤和截留 该产品无安全保护装置，无充分的组装和警告提示。已有一个事故的报道。该产品不符合欧盟机械指令和相关欧洲标准 EN957-1。</p> | <p>禁售</p> |  |
| <p>12. 塞浦路斯</p> | <p>类型：打火机 产品：打火机 品牌：1. KKK, 来源：中国</p> | <p>烧伤和火灾 该产品不尊重的安全要求。因此，有可能孩子会和他们一起玩，并受到因火焰灼伤或引起火灾。 该产品不符合欧盟委员会第 2006/502 EC 禁止新奇打火机在市场上配售。</p> | <p>强制撤回</p> |  |
| <p>15. 西班牙</p> | <p>类型：照明设备 产品：LED 灯泡 品牌：Philips 来源：中国</p> | <p>电击 该产品有可能是金属体，用户安装时可能会受到电击。已有两起事件的报道。该产品不符合欧盟低电压指令。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>17. 德国</p> | <p>类型：玩具 产品：肥皂泡玩具 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>微生物 肥皂溶液中的需氧菌落计数过高（1.3×10^6 CFU/克）。该产品中含假单胞菌属（6.3×10^4 CFU/g）和 5.0×10^2 CFU/g 的肠杆菌科细菌，造成微生物的风险，该产品不符合欧盟的玩具安全指令。</p> | <p>自愿召回，禁售</p> |  |
| <p>18. 德国</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：婴儿鞋 品牌：Sterntaler 来源：中国</p> | <p>化学危害 皮革鞋底含 7.3mg/kg 的铬（VI）。铬（VI）被列为致敏性物质，并可能引发过敏反应。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>20. 芬兰</p> | <p>类型：照明设备 产品：火炬 品牌：XIE SHUN MEI 来源：中国</p> | <p>电击 火炬附带的电池充电器的初级和次级电路之间的电气间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>21. 芬兰</p> | <p>类型：照明设备 产品：火炬 品牌：Promaster 来源：中国</p> | <p>电击 火炬附带的电池充电器的初级和次级电路之间的电气间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598。</p> | <p>自愿召回</p> |  |

| | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|---|
| <p>22. 西班牙</p> | <p>类型：电子电器 产品：旅行插头适配器 品牌：CONNEX 来源：中国</p> | <p>电击 该产品插头部分插入插座时，可能接触带电部位，当一个插脚插入插座，存在其他插脚可被接触的情况。该产品不符合国家有关标准。</p> | <p>海关拒绝进口</p> |  |
| <p>24. 芬兰</p> | <p>类型：通信设备 产品：监控系统 品牌：Qihan 来源：中国</p> | <p>电击 摄像头初级和次级电路之间的电气间隙不足。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60065。</p> | <p>强制撤回</p> |  |
| <p>26. 德国</p> | <p>类型：儿童用品 产品：儿童围兜 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>化学危害 偶氮染料释放致癌胺4 - 氨基偶氮苯的浓度为159mg/kg,超过30mg/kg限量。该产品不符合欧盟REACH法规的要求。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>27. 法国</p> | <p>类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Paul 来源：中国</p> | <p>呛噎 该产品易分离成小部件，恐被儿童误食，纤维填充易阻塞气管。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>28. 立陶宛</p> | <p>类型：化工产品 产品：胶 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>化学危害 产品检出占比重 0.76%的氯仿。该产品不符合欧盟 REACH 法规的要求。</p> | <p>禁售</p> |  |
| <p>29. 法国</p> | <p>类型：电子电器 产品：电烤箱 品牌：JEKEN 来源：中国</p> | <p>烧伤，电击和人身伤害 -烘箱表面金属过热。 -食物超负荷，烤箱门易翻到， -主绝缘带电部件和金属部件之间的距离不足。 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN60335。</p> | <p>自愿召回</p> |  |
| <p>30. 联合王国</p> | <p>类型：运动器材 产品：电动跑步机 品牌：PowerTech 来源：中国</p> | <p>人身伤害 未有警告和产品标记，用户可能造成受伤的风险。该产品不符合欧盟机械指令和相关欧洲标准EN957-1。</p> | <p>禁售</p> |  |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------|---|
| <p>31. 意大利</p> | <p>类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Paco Toys 来源：中国</p> | <p>呛噎 玩具皮毛易分离成小部件，可通过鼻子或嘴巴阻塞气管，毛皮通过结膜粘膜直接接触到眼睛。该产品不合法令 206 号/2005 年，消费类代码，指令 2009/48/EC 对玩具安全的法令 54/2011 年转指令。</p> | <p>禁售</p> |  |
|----------------|---|--|-----------|---|

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=660&selectedTabIdx=1

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司