



## 欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 26 周 (06.30-07.04)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 47 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 23 例,占有通报的 48.9%。

此次通报的 23 款玩具产品的主要危害类型为烧伤危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 36 例,占全部通报的 76.6%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装/时尚配件	建筑产品	电子电器产品	天然气设备	灯串	照明设备	机械设备	机动车	其他	玩具
第 26 周	2 例	2 例	2 例	2 例	6 例	1 例	2 例	2 例	1 例	2 例	2 例	23 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	割伤	化学危害	火灾	勒伤	呛噎	人身伤害	烧伤	窒息
第 26 周	9 例	1 例	6 例	8 例	2 例	9 例	6 例	10 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 3 例,为玩具娃娃邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 荷兰	类型: 天然气设备 产品: 燃气灶 品牌: Gelert 来源: 中国	<b>烧伤, 火灾</b> 燃气灶的储气罐在使用过程中存在过热的可能,从而导致爆炸,另外,储气罐安装不当会导致气体泄露。该产品不符合天然气设备指令以及欧盟相关标准 EN 521。	自愿禁售	--
2. 瑞典	类型: 玩具 产品: 手摇铃 品牌: Magtoys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 手摇铃的手柄过长,放入口中后易卡住并阻塞气管,该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	其他自愿措施	
3. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具木琴 品牌: Yi Zhi Toys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 木琴存在小螺丝,且小螺丝易分离,一旦被儿童放入口中易造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	拒绝进口	
4. 比利时	类型: 玩具 产品: 钓鱼玩具 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎危害</b> 小鱼的磁铁易分离,被判为小部件,恐被儿童吞食,造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	自愿召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

5. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具小号 品牌: Fantastiko 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具小号的吹嘴以及红色装饰件易分离, 且为小部件, 恐被儿童放入口中造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制撤架	
8. 西班牙	类型: 玩具 产品: 戏服 品牌: Centroxogo 来源: 中国	<b>窒息</b> 产品包装的塑料袋过薄, 可能吸附在儿童口鼻上, 导致儿童窒息。该产品不符合欧盟玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制撤架	
9. 西班牙	类型: 电子电器产品 产品: 昆虫杀灭器 品牌: CCJGE 来源: 中国	<b>电击</b> 一旦可移动部件被分离, 该产品的带电部位可接触。未见固定的保护装置, 供电线未充分安全固定。	强制撤架	
10. 法国	类型: 建筑产品 产品: 烟雾报警器 品牌: Fare 来源: 中国	<b>火灾</b> 烟雾报警器针对烟雾的探测灵敏度不足, 导致使用者无法在火灾发生前采取正确措施。该产品不符合欧盟标准 EN 14604。	自愿撤架召回并销毁	
11. 西班牙	类型: 电子电器产品 产品: 电子烟及其充电器 品牌: eGo 来源: 中国	<b>电击</b> 该产品的绝缘不充分, 不符合欧盟低电压指令以及 EN 61558。	强制撤架	
13. 英国	类型: 其他 产品: 电子烟工具包 品牌: Kanger Tech 来源: 中国	<b>烧伤</b> 锂电池未见自动断电功能, 电池充电过程中会过热甚至导致爆炸以及燃烧。	自愿召回	
14. 英国	类型: 其他 产品: 电子烟工具包 品牌: Kanger Tech 来源: 中国	<b>烧伤</b> 锂电池未见自动断电功能, 电池充电过程中会过热甚至导致爆炸以及燃烧。目前已有一起案例被报道。	自愿召回	
15. 匈牙利	类型: 照明设备 产品: 台灯 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 荧光灯管插座的带电部位在换灯管时可接触, 带电部位同可接触部位的绝缘不充分。该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

16. 匈牙利	类型: 照明设备 产品: 手电筒 品牌: Outao 来源: 中国	<b>火灾, 电击</b> 内置插头未见绝缘环; 插头插入插座时可能导致使用者接触带电部位。黑色部件可手动移除导致带电部位暴露。电线的截面积不足, 绝缘材料耐热耐火性能不足, 可能引发电线短路并导致过热引起火灾。产品不符合低电压指令以及 EN 650598。	强制撤架并召回	
17. 捷克共和国	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 香港	<b>化学危害</b> 该产品检出含有超标的 DEHP, 其含量高达 0.21%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
18. 捷克共和国	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 该产品检出含有超标的 DEHP, 其含量高达 33.6%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制撤架	
19. 捷克共和国	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: WIKY 来源: 中国	<b>化学危害</b> 该产品检出含有超标的 DEHP, 其含量高达 19.2%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制撤架并召回	
20. 立陶宛	类型: 电子电器设备 产品: 可充电手电筒 品牌: BRIGHTER 来源: 中国	<b>电击</b> 产品的带电部位保护部件不充分且该产品的绝缘材料耐热性能不足, 该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架	
21. 匈牙利	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Ante 来源: 中国	<b>电击, 火灾</b> 控制单元电线末端的焊锡未能达到对抗拉伸和扭曲的保护强度; 控制单元易与锐利边缘接触; 且该产品的防潮性能不足; 导线由于截面积不足可能导致过热, 该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
22. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 手推玩具 品牌: FunToys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 该产品存在易接触的小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制禁售	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

23. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料玩具 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎</b> 该产品存在易接触的小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制禁售	
30. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 戏服 品牌: Funny Box 来源: 中国	<b>烧伤</b> 该产品的燃烧性能不合格, 不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-2。	强制禁售并召回	
31. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 装饰发箍 品牌: AAA Nagyker 来源: 中国	<b>烧伤</b> 该产品的燃烧性能不合格, 不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-2。	强制禁售并召回	
32. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 蝴蝶头饰 品牌: 未知 来源: 中国	<b>烧伤</b> 蝴蝶触角部位的燃烧性能不合格, 可能导致烧伤儿童面部以及头部, 不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-2。	强制撤架并召回	
33. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 假胡子 品牌: Hua Hao 来源: 中国	<b>烧伤</b> 假胡子的燃烧性能不合格, 可能导致儿童面部烧伤。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-2。	强制撤架并召回	
34. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 戏服 品牌: WIDMANN 来源: 中国	<b>烧伤</b> 狮子发饰的燃烧性能不合格, 不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2。	强制撤架并召回	
35. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 嘉年华面罩 品牌: PrintgoParty 来源: 中国	<b>烧伤</b> 面罩上的羽毛燃烧性能不合格, 可能导致烧伤儿童面部, 该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2。	强制撤架并召回	
36. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 面罩 品牌: Ante 来源: 中国	<b>烧伤</b> 面罩的燃烧速度过快, 燃烧性能不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2 中的要求。	强制撤架并召回	



**CRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

37. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 戏服头饰 品牌: 未知 来源: 中国	<b>烧伤</b> 该产品的燃烧性能不合格, 可能导致使用者的面部烧伤, 该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2。	强制撤架并召回	
39. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 嘉年华面罩 品牌: 未知 来源: 中国	<b>烧伤</b> 面罩的燃烧速度过快, 燃烧性能不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2 中的要求。	强制撤架并召回	
40. 法国	类型: 电子电器产品 产品: 美甲 UV 灯 品牌: Luck Star 来源: 中国	<b>电击, 火灾</b> 通过内部开口, 可接触带电部位, 电源线电路板之间的爬电距离和空气间隙不足, 产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	自愿撤架并召回	
41. 英国	类型: 玩具 产品: 磁铁 品牌: Tobar 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品的电磁通量过大, 一旦吞入超过两个磁铁, 则可能由于其相互吸引而导致肠梗, 不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	
42. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料枪 品牌: 未知 来源: 中国	<b>人身伤害, 呛噎</b> 该产品的吸盘为小部件, 可能造成呛噎危害, 另外, 子弹一旦在未安装吸盘的条件下发射, 则有可能造成面部以及眼睛的伤害, 产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71。	强制禁售	
43. 法国	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Famosa 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具娃娃的纤维填充料可被儿童接触, 存在阻塞气管的可能。该产品不符合玩具安全指令及其协调标准 EN 71-1。	自愿撤架	
44. 匈牙利	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: QX 来源: 中国	<b>火灾</b> 该产品未见关于灯泡替换的要求, 一旦使用规格不一的灯泡, 将导致产品过热, 不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架	
45. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 指甲油干燥器 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击, 割伤</b> 灯泡和带电金属部件之间只有最基本的绝缘, 另外该产品内部电路一旦发生短路, 则有可能导致灯泡爆炸甚至割伤用户, 不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335 和 EN 61199。	强制撤架并召回	





46. 英国	类型: 电子电器 产品: 无线发射器 品牌: Sky 来源: 中国	<b>电击</b> 由于产品部件存在分离的可能, 可能导致带电部位暴露, 不符合欧盟低电压指令。	自愿召回	
--------	--	---	------	--

信息来源:

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=953&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=953&selectedTabIdx=1)

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

