



## 欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 31 周 (08.04-08.08)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 47 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 15 例,占有通报的 31.9%。

此次通报的 15 款玩具产品的主要危害类型为呛噎伤害。

本周中国产品被通报量最高,共计 34 例,占全部通报的 72.3%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装/时尚配件	化妆品	电子电器产品	休闲设备	珠宝	机械设备	机动车	其他	防护设备	玩具
第 31 周	1 例	1 例	8 例	2 例	4 例	2 例	1 例	1 例	6 例	2 例	3 例	20 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	割伤	化学危害	火灾	勒伤	呛噎	人身伤害	烧伤	微生物
第 31 周	3 例	1 例	11 例	2 例	8 例	9 例	15 例	3 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 3 例,均为玩具产品的邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
<b>儿童用品/儿童护理产品</b>				
44. 罗马尼亚	产品: 高脚椅 品牌: KinderKraft 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 高脚椅的约束系统易被打开,从而可能导致儿童摔落;高脚椅的稳定性不足,存在倾倒的风险;坐垫的绳带易接触,可能由于缠绕而造成勒伤;另外坐垫内的填充材料易接触,被儿童放入口中后可能导致儿童阻塞气管而窒息。产品不符合欧盟标准 EN 14988。	自愿召回	
<b>纺织服装行业</b>				
6. 塞浦路斯	产品: 女孩外套 品牌: Miss Azur 来源: 中国	<b>勒伤</b> 该产品存在过长的拉带,产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制下架	
19. 匈牙利	产品: 儿童外套 品牌: Xu 来源: 中国	<b>人身伤害, 勒伤</b> 该产品帽子上的拉带末端存在调节扣,且该拉带由弹性绳带构成,该绳带在拉伸状态下反弹后可导致弹伤面部以及眼睛,产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制下架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

20. 西班牙	产品：儿童比基尼 品牌：Hello Girl 来源：中国	<b>人身伤害，勒伤</b> 该产品的脖子以及背部存在带自由末端的绳带，有勒伤风险，且该产品的腰部也存在功能性绳带，有人身伤害的风险。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
21. 匈牙利	产品：女童外套 品牌：Cactus Clone 来源：中国	<b>勒伤</b> 脖子周围存在突出的绳结和调节扣，存在勒伤风险，该产品不符合相关的欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
22. 匈牙利	产品：儿童外套 品牌：Cactus Clone 来源：中国	<b>勒伤</b> 脖子周围存在突出的绳结和调节扣，存在勒伤风险，该产品不符合相关的欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
34. 匈牙利	产品：儿童外套 品牌：F&D KID'S 来源：中国	<b>勒伤</b> 产品帽子内存在带自由末端的拉带，存在勒伤风险，产品不符合相关标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
45. 西班牙	产品：儿童外套 品牌：C & A 来源：中国	<b>呛噎</b> 服装上的纽扣为可分离的小部件，放入口中可能造成呛噎危害，该产品不符合国家相关标准 UNE 40902。	自愿召回	
<b>电子电器行业</b>				
1. 意大利	产品：复式插座 品牌：Dhom Teck System 来源：中国	<b>火灾</b> 当该产品过热的时候，可能产生火焰，导致火灾危险，该产品不符合相关国家标准。	强制禁售	
13. 英国	产品：电源适配器 品牌：未知 来源：中国	<b>电击</b> 该产品的电器绝缘不充分，不符合低电压指令以及 EN 60950。	强制召回	
14. 匈牙利	产品：胶水枪 品牌：Workers Best 来源：中国	<b>电击</b> 产品带电部件同可接触部件之间的绝缘间隙不充分，且带电部位可接触；另外插头的尺寸不符合要求，插入插座后可能导致带电部位暴露。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

28. 英国	产品: 电源适配器 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 该产品的电器绝缘不充分, 不符合低电压指令以及 EN 60950。	强制召回	
<b>休闲设备</b>				
43. 西班牙	产品: 自行车 品牌: Orbea 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 自行车的前叉强度不足, 存在断裂风险, 一旦断裂, 将直接导致自行车失控, 从而发生摔落造成人身伤害。	自愿召回	
<b>机械设备</b>				
4. 西班牙	产品: 电动割草机 品牌: Jiaxing Best Garden Machinery 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 由于该产品的按钮易存在电气故障, 在使用过程中可能导致无法及时制动该产品, 从而引发人身伤害。该产品不符合机械设备指令。	自愿召回	
<b>其他</b>				
32. 荷兰	产品: 平板梯 品牌: Power Bear 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品的稳定性以及其牢固性不足, 可能导致使用者跌落, 产品不符合欧盟标准 EN 131, 已有一个案件被报道。	强制禁售	
33. 荷兰	产品: 平板梯 品牌: Power Bear 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品的机械强度不足, 且踏脚在使用过程中易变形, 可能导致使用者摔伤, 产品不符合欧盟标准 EN 131。	强制禁售	
<b>防护设备</b>				
3. 西班牙	产品: 儿童墨镜 品牌: ORAO 来源: 台湾	<b>呛噎, 割伤</b> 镜片易从镜框中脱落, 并破裂, 碎片恐被儿童吞食, 造成呛噎危害并可能由于碎片的锋利边角而割伤儿童。该产品不符合玩具安全指令。	自愿召回	
11. 德国	产品: 防护手套 品牌: Schuller Eh'klar 来源: 中国	<b>化学危害</b> 该产品的皮革面料中检出含有超过限量的六价铬, 其含量为 5.8mg/kg, 六价铬为致敏性物质; 产品不符合个人防护设备指令 (PPE)。	自愿下架	
41. 法国	产品: 安全鞋 品牌: WAL 来源: 中国	<b>人身伤害, 化学危害</b> 产品的耐冲击性能不足, 鞋子无法充分抵抗锋利碎片; 此外, 鞋子的抗静电性能不足, 摩擦可产生火花; 且该产品的皮革面料中检出含有	拒绝进口	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

		超过限量的六价铬，其含量为 5.8mg/kg，六价铬为致敏性物质；产品不符合个人防护设备指令（PPE）以及 EN 20344。		
<b>玩具行业</b>				
10. 西班牙	产品：塑料娃娃 品牌：Doll with doctor accessories 来源：中国	<b>化学危害</b> 该产品检出含有 25%的 DEHP，根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
15. 匈牙利	产品：玩具发箍 品牌：Kardosjáték 来源：中国	<b>烧伤</b> 该产品的燃烧性能不合格，可能由于燃烧速度过快而导致儿童面部以及头部的烧伤，产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2。	强制撤架并召回	
16. 匈牙利	产品：玩具面罩 品牌：Rubie's 来源：中国	<b>烧伤</b> 该产品的燃烧性能不合格，可能由于燃烧速度过快而导致儿童整个面部的烧伤，产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-2。	强制撤架并召回	
17. 克罗地亚	产品：玩具火车 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 该产品检出含有 0.97%的 DEHP 以及 5.9%的 DBP，根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
23. 荷兰	产品：毛绒玩具 品牌：Ganz 来源：中国	<b>呛噎</b> 玩具的眼睛被判为易脱落的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。产品不符合欧盟玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	拒绝进口	
24. 立陶宛	产品：毛绒玩具 品牌：Tender Toys 来源：中国	<b>呛噎</b> 该产品存在易分离的小部件，一旦放入口中，可能造成呛噎危害；另外，产品的接缝强度不足，可能裂开并使内部纤维暴露，被儿童吞食可造成气管的阻塞。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制禁售	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com



25. 西班牙	产品: 塑料娃娃 品牌: Baby Little / Win Goal Toys 来源: 中国	<b>呛噎, 化学危害</b> 两款玩具中, 其中一款按钮易脱落, 并成为小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害, 另外 2 号模型产品的电池盒易打开, 纽扣电池易被接触, 一旦被儿童吞入同消化液接触则会导致相关的化学危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1 和 EN 62115。	拒绝进口	
26. 西班牙	产品: 滑板车 品牌: 未知 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 玩具的前轮直径小于最低要求 120mm, 把手也小于直径的指定要求 40mm, 存在事故隐患。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
30. 西班牙	产品: 玩具手枪 品牌: Marcos Toys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具子弹中的吸盘易分离, 放入口中可导致气管阻塞, 且子弹的长度过短, 也易导致卡在气管处, 导致呛噎危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
31. 西班牙	产品: 玩具枪弹 品牌: Marcos Toys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具子弹的吸盘易分离, 一旦儿童吞入则可能造成呛噎危害, 产品不符合玩具安全指令及其欧盟标准 EN 71-1。	拒绝进口	
35. 立陶宛	产品: YO-YO 球 品牌: 未知 来源: 中国	<b>勒伤</b> 产品在使用过程中其带弹性的连接绳可能缠绕脖子, 存在勒伤风险。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制禁售	
36. 立陶宛	产品: YO-YO 球 品牌: 未知 来源: 中国	<b>勒伤</b> 产品在使用过程中其带弹性的连接绳可能缠绕脖子, 存在勒伤风险。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制禁售	
39. 法国	产品: 塑料娃娃 品牌: BG International 来源: 香港	<b>呛噎</b> 玩具娃娃的背部存在塑料小部件, 另外其电子零件也为易接触, 一旦被儿童吞食, 可造成呛噎危害。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制下架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

40. 法国	产品：手推玩具 品牌：BG International 来源：香港	<b>呛噎</b> 车轮的蓝色部件易分离，触角顶部的小球也易分离并破裂而释放小部件。一旦被儿童吞食可能造成呛噎。产品不符合玩具安全指令及其协调标准 EN 71-1。	强制撤架并召回	
47. 德国	产品：塑料玩具车 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 玩具车的透明轮胎检出含有 17% 的 DINP 和 3.5% 的 DIDP，根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP，DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP，DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=990&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=990&selectedTabIdx=1)

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信