



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 41 周 (10.13-10.17)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 43 例产品, 被通报产品最多的为服装/时尚配件产品, 其数量为 14 例, 占所有通报的 32.6 %。

此次通报的 14 款服装/时尚配件产品的主要危害类型为拉带不合规造成的勒伤。

本周中国产品被通报量最高, 共计 22 例, 占全部通报的 51.2%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	儿童护理产品	服装/时尚配件	建筑产品	化妆品	电子电器	休闲设备	照明设备	机械设备	机动车	其他	玩具
第 41 周	2 例	14 例	1 例	1 例	3 例	1 例	1 例	1 例	8 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学危害	火灾	勒伤	呛噎	人身伤害
第 41 周	4 例	4 例	4 例	6 例	10 例	15 例

➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 3 例, 均为玩具邻苯超标造成的化学危害。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
纺织服装行业				
11. 匈牙利	产品: 儿童裤子 品牌: GRACE 来源: 中国	人身伤害 腰部存在未固定的拉带, 可能造成缠绕而导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	自愿撤架并召回	
21. 西班牙	产品: 女童凉鞋 品牌: Coral 来源: 中国	呛噎 凉鞋上的装饰水钻易松散, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合相关国家标准 UNE 40902。	拒绝进口	
22. 西班牙	产品: 女童凉鞋 品牌: Kun Fu / Jous 来源: 中国	呛噎 凉鞋上的装饰件易脱落, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合相关国家标准 UNE 40902。	拒绝进口	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

28. 西班牙	产品：问题鞋 品牌：Deb & Dan 来源：中国	呛噎 凉鞋上的装饰件易脱落，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。产品不符合相关国家标准 UNE 40902。	拒绝进口	
39. 匈牙利	产品：儿童外套 品牌：QiFeng 来源：中国	勒伤 帽子内的拉带可能会发生缠绕，从而导致儿童勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
40. 匈牙利	产品：儿童比基尼 品牌：Power Flower 来源：中国	人身伤害 产品存在背系的功能性绳带，且其腰部也存在带自由末端的拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
电子电器				
5. 西班牙	产品：插头适配器 品牌：YAWCITAI 来源：香港	电击 插头设计中未见隔离槽，插头可单个插入插座，可能导致另一个插脚带电且暴露，恐造成使用者受到电击。产品不符合相关国家标准。	拒绝进口	
6. 西班牙	产品：插头适配器 品牌：Zeberg 来源：香港	电击 插头可单个插入插座，可能导致另一个插脚带电且暴露，可能引发使用者受电击。产品不符合相关国家标准。	拒绝进口	
17. 立陶宛	产品：手电筒 品牌：YT - Yatian 来源：中国	电击 手电筒在不使用工具的情况下可被拆解，导致电源部分的带电部位暴露；绝缘材料的耐热性能不足。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制禁售	
照明设备				
36. 匈牙利	产品：台灯 品牌：Keyang 来源：中国	电击，火灾 该产品在通电情况下会吸引儿童注意，其内在插脚设计不合理，在通电情况下可能导致带电部位暴露；产品带电部位之间的绝缘间隙不充分；核心电线的截面积过小，可能会因为过热而导致火灾。产品不符合低电压指令以及 EN 60598 和相关的国家标准。	强制撤架并召回	
化妆品				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

37. 保加利亚	产品: 唇膏 品牌: Baolishi 来源: 中国	化学危害 该产品检出含有超标的重金属镉和铅(其浓度超过了 10mg/kg), 镉和铅对人体以及环境存在危害。产品不符合化妆品指令。	强制禁售	
娱乐/体育设备				
29. 西班牙	产品: 自行车 品牌: GT 来源: 中国	人身伤害 原装轮毂在使用过程中可能会破裂, 刹车碟盘可能会同轮毂分离, 一旦出现该情况, 自行车将可能失控, 造成人身伤害。	自愿召回	
儿童护理产品				
20. 斯洛文尼亚	产品: 高脚椅 品牌: baby design 来源: 中国	人身伤害 产品的侧面存在洞以及夹缝, 产品底座易引发儿童手指的卡夹, 从而导致人身伤害。另外, 填充材料存在可接触的可能, 恐被儿童放入口中, 造成呛噎危害。产品不符合欧盟标准 EN 14688。	自愿纠正并向消费者发布警告; 强制禁售	
玩具行业				
1. 立陶宛	产品: 玩具水泥搅拌机 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 小部件易散落, 一旦小部件被放入口中, 可能阻塞儿童气管。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
2. 卢森堡	产品: 玩具水泥搅拌机 品牌: 水枪 来源: 中国	化学危害 足球形状的软质塑料夹检出质量分数为 34%的 DEHP。该物质对儿童存在健康危害, 且易伤害生殖系统。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制撤架并召回	
8. 西班牙	产品: 软质橡胶球 品牌: H&M 来源: 中国	呛噎 球受到冲击后可能会破碎并释放小部件, 一旦碎片放入口中, 可造成呛噎危害; 已有 3 起事故被报道。产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	
12. 西班牙	产品: 玩具娃娃套装 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 大的玩具娃娃的头部以及小娃娃的脚上检出含有 25%的 DEHP, 超过了允许水平。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	拒绝进口	







14. 英国	产品: 玩具火车套装 品牌: Buy Direct 4U 来源: 中国	呛噎 火车的烟囱为可分离部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	自愿召回	
23. 西班牙	产品: 带糖果的塑料玩具 品牌: Sweet Toys 来源: 中国	化学危害 玩具检出质量分数为 25% 的 DEHP, 该物质对儿童存在健康危害, 且易伤害生殖系统。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制下架	
25. 保加利亚	产品: 带玩具的蜡烛 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 塑料手推车的轮子易分离。一旦被儿童放入口中, 将可能阻塞气管, 产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	
26. 保加利亚	产品: 带玩具的蜡烛 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 塑料小汽车的轮子易分离。一旦被儿童放入口中, 将可能阻塞气管, 产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	
30. 德国	产品: 玩具车 品牌: small foot company 来源: 中国	呛噎 玩具车的小部件易分离, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿下架	
34. 斯洛文尼亚	产品: 带配件的玩具枪 品牌: NOWA 来源: 中国	呛噎 带吸盘的子弹, 其吸盘易脱落, 恐被儿童放入口中, 导致气管阻塞。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
建筑产品				
41. 法国	产品: 烟雾报警器 品牌: Arev Technic 来源: 中国	火灾 烟雾报警器探测灵敏性不足, 无法正确辨别常见类型的火灾, 该产品不符合欧盟标准 EN 14604。	自愿下架并召回	
机械设备				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

43. 芬兰	产品: 千斤顶 品牌: Motonet 来源: 中国	人身伤害 该产品在额定负载范围内会出现液压顶快速下降的失控状态, 可能导致使用者受伤, 产品不符合机械设备指令以及 EN 1494。	自愿撤架并召回	
其他				
32. 西班牙	产品: 平板电视墙面安装架 品牌: SANUS - Simplicity 来源: 中国	人身伤害 用于电视固定的尼龙栓易松动, 导致电视机滑落而造成人身伤害。已有两起案例被报道。	自愿召回	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1081&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

