



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 43 周 (10.27-10.31)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 57 例产品，被通报产品最多的为玩具产品，其数量为 15 例，占有通报的 26.31 %。

此次通报的 15 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 34 例，占全部通报的 59.65%。

产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装/时尚配件	化妆品	电子电器	娱乐/体育设备	照明设备	机械设备	机动车	其他	防护设备	玩具
第 43 周	3 例	1 例	13 例	3 例	5 例	2 例	4 例	1 例	7 例	1 例	2 例	15 例

危险类型表

危险类型/期	电击	化学危害	火灾	勒伤	溺水	呛噎	人身伤害	微生物
第 43 周	9 例	13 例	4 例	9 例	1 例	10 例	17 例	3 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 6 例，均为玩具邻苯超标造成的化学危害。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
化学产品				
35. 德国	产品：纹身墨水 品牌：Hao Tattoo 来源：中国	化学危害 纹身墨水检出含有超标的砷、芳香胺、铅、4-甲基间苯二胺、铜以及镍。(其浓度分别为：砷：8.78mg/kg；铅：14.2mg/kg；芳香胺：3600mg/kg；铜：163mg/kg；镍：36.1mg/kg)。根据 ResAP (2008) 中针对墨水和永久性化妆品的安全要求：其铅的浓度不得超过 2mg/kg，镍浓度必须要达到技术可及的最低浓度，包括 4-甲基间苯二胺在内的芳香胺则不得含有也不得从 AZO 染料中释放。	拒绝进口	
儿童护理产品				
44. 立陶宛	产品：高脚椅 品牌：未知 来源：中国	人身伤害 高脚椅的强度不足，可能导致儿童摔落；另外可移动部件之间的间隙可能对儿童的手指发生卡夹；移动部件的锁定机制不够稳定，可能导致儿童跌落。产品不符合欧洲标准 EN 14988。	强制禁售	
服装/时尚配件				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

3. 爱尔兰	产品：儿童羊毛衫 品牌：Young Dimension 来源：中国	人身伤害 腰部的拉带过长，可能会引发意外的缠绕从而导致人身伤害。	自愿召回	
5. 西班牙	产品：儿童比基尼 品牌：TRIBORD 来源：中国	人身伤害 比基尼腰部的长绳可能在儿童的各类活动中发生缠绕，从而导致儿童受伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
14. 匈牙利	产品：儿童无袖外套 品牌：H&S 来源：中国	勒伤 脖子周围存在突出的环形绳带，可能会与儿童造成缠绕，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
17. 塞浦路斯	产品：儿童比基尼 品牌：Power Flower 来源：中国	勒伤，人身伤害 脖子以及腰部区域的功能性绳带可能会在各类活动中发生缠绕，导致儿童受伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
18. 罗马尼亚	产品：儿童服装套装 品牌：Happy Tree 来源：中国	勒伤 帽子内存在易形成封闭环的拉带，一旦发生缠绕，将有可能导致儿童勒死。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
34. 塞浦路斯	产品：儿童短裤 品牌：Alex & Paul 来源：中国	人身伤害 腰部的拉带可能会在各类活动中发生缠绕，一旦形成封闭的环，将可能造成儿童人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	自愿撤架	
36. 塞浦路斯	产品：儿童套装 品牌：Bouny Baby 来源：中国	人身伤害 腰部的功能性绳带可能会在各类活动中发生缠绕，可能造成儿童人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
电子电器				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

48. 匈牙利	产品: 直板夹 品牌: Brown 来源: 中国	电击, 火灾 电线只有基本绝缘, 且易接触, 插头的尺寸不合适, 些原因将导致产品的带电部位可接触; 核心导线的截面积过小, 内部电路短路将可能造成过热。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制撤架并召回	
娱乐/体育设备				
51. 拉脱维亚	产品: 夜灯 品牌: GMC 来源: 中国	溺水 产品被儿童使用时易倾覆, 可能导致孩子淹在水中; 且此类产品的外观不得吸引儿童。产品不符合欧洲标准 EN 13138-3。	自愿撤架并销毁强制停止供应	
照明设备				
10. 斯洛文尼亚	产品: 夜灯 品牌: GMC 来源: 中国	电击 夜灯在使用时可徒手摘除灯泡, 导致带电部位暴露; 灯具材料不耐热, 可能会发生变形, 直接导致用户可能接触带电部位。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。	强制禁售并向消费者发布警告	
15. 斯洛文尼亚	产品: 夜灯 品牌: Huayu 来源: 中国	电击 夜灯在使用时可徒手摘除灯泡, 导致带电部位暴露; 灯具材料不耐热, 可能会发生变形, 直接导致用户可能接触带电部位。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。	强制禁售并向消费者发布警告	
52. 匈牙利	产品: 手电筒 品牌: DN 来源: 中国	电击 充电器的电器绝缘不充分, 产品不符合低电压指令以及欧洲标准 EN 60335。	强制撤架	
55. 匈牙利	产品: 夜灯 品牌: Phenom 来源: 中国	电击 夜灯通电情况下, 灯罩以及灯泡易移除, 产品在更换灯泡时易接触带电部位, 产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架	
机械设备				
53. 芬兰	产品: 千斤顶 品牌: AWD 来源: 中国	人身伤害 千斤顶在承重情况下可能会失控而快速回落, 产品不符合机械设备指令以及 EN 1494。	强制撤架	
其他				
39. 意大利	产品: 一次性纹身装置 品牌: Professional Body Supply	微生物 产品消毒不足, 当针注入皮肤, 包括病原体在内的微生物将可能进入人体产生感染, 产品不	拒绝进口	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

	来源: 中国	符合相关的国家法规。		
防护设备				
45. 芬兰	产品: 工作手套 品牌: Wurth Blue 来源: 中国	化学危害 白色皮革部分的六价铬含量高达 5.5mg/kg, 六价铬为致敏性物质, 产品不符合个人防护设备指令。	拒绝进口	
玩具				
4. 西班牙	产品: 玩具车 品牌: Menta Limón 来源: 中国	呛噎 玩具小车易破裂, 并产生小部件, 一旦小部件被放入口中, 则存在呛噎危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
6. 意大利	产品: 警察装扮套装 品牌: Cigioki 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 7%的 DEHP, 该邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售	
7. 意大利	产品: 玩具枪及其配件 品牌: Cigioki 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 3%的 DEHP, 邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售	
8. 西班牙	产品: 充气沙滩球 品牌: ATOSA 来源: 中国	呛噎 球的气阀易分离, 一旦被儿童放入口中, 将有可能存在窒息危险。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
16. 捷克共和国	产品: 手推玩具 品牌: Huang Da 来源: 中国	呛噎 塑料动物的耳朵以及轮子里的小球易分离, 恐被儿童放入口中, 造成呛噎危害。产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售并向消费者发布警告	
23. 英国	产品: 木质沙球 品牌: Wilko 来源: 中国	呛噎 沙球的设计同婴儿手摇铃过于相似, 可能被儿童放在口中, 由于手柄过长, 可能造成儿童气管阻塞。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com




24. 拉脱维亚	产品: 手摇铃 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 手摇铃的手柄过长, 可能造成儿童气管阻塞。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	颁布临时禁令	
26. 芬兰	产品: 带吸盘的毛绒玩具 品牌: Tykkimäki 来源: 中国	化学危害, 呛噎 产品检出质量分数为 30% 的 DEHP, 邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。 透明的塑料吸盘易分离, 且为小部件, 恐被儿童放入口中并发生呛噎。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
27. 芬兰	产品: 带吸盘的毛绒玩具 品牌: Tykkimäki 来源: 中国	化学危害, 呛噎 产品检出质量分数为 31% 的 DEHP, 邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。 透明的塑料吸盘易分离, 且为小部件, 恐被儿童放入口中并发生呛噎。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
28. 拉脱维亚	产品: 玩具卡车 品牌: Goo Toys 来源: 中国	呛噎 塑料环易分离, 一旦被儿童放入口中将可能阻塞气管。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿销毁	
38. 芬兰	产品: 乘骑玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎, 勒伤 玩具的充气阀易分离, 且为小部件, 儿童一旦放入口中将可能发生呛噎。绳缆易滑落, 可形成一个较大的封闭环, 存在缠绕儿童的可能, 导致儿童勒伤。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
40. 意大利	产品: 塑料娃娃 品牌: Cigioki 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 28% 的 DEHP, 邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

41. 意大利	产品: 玩具枪套件 品牌: Cigioki 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 16% 的 DEHP, 邻苯对胎儿的生殖系统存在危害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售	
42. 西班牙	产品: 玩具枪套件 品牌: Cigioki 来源: 中国	呛噎 玩具的眼睛, 鼻子以及吸盘都为易脱落小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害; 另外, 一个包装中至少有一个玩具的接缝强度不足, 可导致内在纤维可接触, 一旦被儿童放入口中, 将有可能阻塞气管。该产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
57. 拉脱维亚	产品: 儿童手推车 品牌: KAI YUAN DA TOYS 来源: 中国	人身伤害 儿童手推车易坍塌, 其手指易被卡在活动部件中; 折叠式婴儿车存在尖锐边缘, 易导致受伤, 产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制下架	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1101&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信