



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 44 周 (11.01-11.07)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 40 例产品，被通报产品最多的为玩具产品，其数量为 8 例，占有通报的 20%。

此次通报的 8 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害邻苯超标带来的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 20 例，占全部通报的 50%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	儿童 护理 产品	服装/ 时尚 配件	媒体 及通 讯设 备	化妆 品	装饰 用品	电子 电器	娱乐/体 育设备	珠宝 饰品	照明 设备	机械 设备	机动 车	玩具
第 44 周	1 例	8 例	3 例	1 例	1 例	3 例	1 例	2 例	5 例	2 例	6 例	7 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学危害	勒伤	火灾	呛噎	人身伤害	烧伤
第 44 周	10 例	8 例	2 例	2 例	4 例	16 例	1 例

➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 5 例，均为玩具邻苯超标造成的化学危害。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
电子电器				
9. 法国	产品: USB 电源 品牌: Casa 来源: 中国	电击 电气绝缘不充分。产品不符合低电压指令以及 EN 61558。	自愿撤架并召回	
26. 西班牙	产品: 电源与 USB 接口 品牌: König 来源: 中国	火灾 产品的塑料外壳不耐火。产品不符合低电压指令以及 EN 61598。	自愿召回	
媒体及通讯设备				





2. 芬兰	<p>产品: MP3 播放器的电池充电器 品牌: König 来源: 中国</p>	<p>电击 MP3 电池充电器的绝缘不充分, 其初级和次级绕组间爬电距离不足, 因此使用者会接触到产品的带电部分, 导致电击或触电。产品不符合低电压指令以及 EN60065 和 EN50075。</p>	强制撤架并召回	
6. 芬兰	<p>产品: 外部硬盘驱动器和电源 品牌: König 来源: 中国</p>	<p>电击 电源供应器设备的绝缘不充分, 而且初级和次级电路间的爬电距离不足, 使用者会接触到产品的带电部分, 导致电击或触电。产品不符合低电压指令以及 EN60950。</p>	强制撤架并召回	
28. 匈牙利	<p>产品: 便携式收音机 品牌: LEOTEC 来源: 中国</p>	<p>电击 产品有电击危险, 同电源连接的焊接线机械温度不足以脱落; 终端产品壳单元内的插头可接触; 插头及插座尺寸不匹配, 导致带电部分可接触。产品不符合低电压指令以及 EN60065。</p>	强制撤架并召回	
照明设备				
1. 匈牙利	<p>产品: 灯泡 品牌: Raorium 来源: 中国</p>	<p>电击 灯泡有一个 E12 的灯头, 当灯座尺寸不同时带电部分会暴露。产品不符合低电压指令以及 EN60432。</p>	强制撤架并召回	
10. 斯洛伐克	<p>产品: 夜灯 品牌: Horoz Electric 来源: 中国</p>	<p>电击 灯具材料不耐热, 可能会发生变形, 导致用户可能直接接触带电部位。产品不符合低电压指令以及 EN 61598。</p>	强制撤架并召回	
12. 斯洛伐克	<p>产品: 夜灯 品牌: Horoz Electric 来源: 中国</p>	<p>电击 灯罩易脱落, 灯具材料不耐热且易变形, 导致用户可直接接触带电部位。产品不符合低电压指令以及 EN 61598。</p>	强制撤架并召回, 强制禁售	
16. 芬兰	<p>产品: LED 灯 品牌: Zodiak 来源: 中国</p>	<p>电击 LED 灯的绝缘不充分, 带电部位到金属框架的爬电距离不足, 导致用户可能直接接触带电部位, 遭到电击或触电。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。</p>	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

25. 西班牙	产品: 户外灯 品牌: Happy Garden 来源: 中国	电击 大量的水可以渗入产品内部并接触带电部件。 产品不符合低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架	
机械设备				
39. 芬兰	产品: 千斤顶 品牌: Tamforce 来源: 中国	人身伤害 千斤顶负载情况下会出现快速下降的失控状态, 可能导致用户受伤。产品不符合机械设备指令以及 EN 1494。	强制撤架	
40. 芬兰	产品: 千斤顶 品牌: Motoral 来源: 中国	人身伤害 千斤顶负载情况下会出现快速下降的失控状态, 可能导致用户受伤。产品不符合机械设备指令以及 EN 1494。	强制撤架	
玩具				
5. 捷克共和国	产品: 魅力的织机乐队 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 6.8% 的 DEHP, 超过允许水平, 该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制撤架	
7. 拉脱维亚	产品: 塑料娃娃 品牌: Gong Sheng Toys 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 26.4% 的 DNOP, 超过允许水平。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DINP, DIOP 及 DIDP 禁止在能被儿童放进嘴里的玩具和儿童用品中使用。	自愿销毁	
8. 芬兰	产品: 毛绒玩具 品牌: Spen 来源: 中国	呛噎 小塑料眼睛易脱落, 儿童一旦将其放入口中, 可能阻塞呼吸道。此外, 腿里面的金属线很容易断裂, 孩子们可接触到锋利的金属边缘导致受伤。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
11. 德国	产品: 塑料玩具鸭 品牌: KIG 来源: 中国	呛噎 鸭子的塑料很容易撕开露出小闪光球, 一旦放入口中将可能发生呛噎。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿撤架并强制召回	
18. 捷克共和国	产品: 挤压玩具 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 塑料玩具的材料包含质量分数为 9.7% 的 DEHP, 超过限量, 该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

		使用。		
19. 捷克共和国	产品：挤压玩具 品牌：未知 来源：中国	化学危害 塑料玩具的材料包含质量分数为 3.2% 的 DEHP，超过允许限量，该邻苯可能危害孩子的健康，导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制撤架	
24. 斯洛伐克	产品：套塑料娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学危害 娃娃包含质量分数为 32.6% 的 DEHP，该邻苯可能危害孩子的健康，导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售， 强制撤架并 召回	
装饰用品				
13. 芬兰	产品：装饰壁炉 品牌：Mastermar 来源：中国	烧伤，火灾 桌面火炉不安全，油箱充满时会在上部结合处泄露，泄露的油可能会进入石头内的空间，在这种情况下，装饰石头很难扑灭火，火焰可能会引起 烧伤和火灾。	拒绝进口	

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1101&selectedTabIdx=1

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司