



## 欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 45 周 (11.08-11.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 8 例,占有通报的 25.81%。

此次通报的 8 款玩具产品的主要危害类型为邻苯超标带来的化学危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 19 例,占全部通报的 61.29%。

### ➤ 产品通报类型表

| 产品类型/期 | 化学产品 | 服装时尚配件 | 建筑产品 | 化妆品 | 电子电器 | 厨房/烹饪设备 | 灯串  | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 其他  | 玩具  |
|--------|------|--------|------|-----|------|---------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 第 45 周 | 1 例  | 2 例    | 1 例  | 2 例 | 3 例  | 1 例     | 1 例 | 2 例  | 2 例  | 7 例 | 1 例 | 8 例 |

### ➤ 危险类型表

| 危险类型/期 | 电击  | 化学/危害 | 火灾  | 勒伤  | 呛噎  | 人身伤害 |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|------|
| 第 45 周 | 7 例 | 9 例   | 3 例 | 1 例 | 3 例 | 11 例 |

### ➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 5 例, 4 例为玩具邻苯超标, 1 例为厨房/烹饪设备石棉纤维超标。

| 通报国            | 通报产品                                 | 通报原因  | 实施措施    | 照片  |
|----------------|--------------------------------------|---|---------|---|
| <b>化学产品</b>    |                                      |   |         |   |
| 5. 德国          | 产品: 纹身墨水<br>品牌: Hao Tattoo<br>来源: 中国 | <b>化学危害</b><br>该产品含有多环芳烃 PAH, (包含 0.058mg/kg 苯并(a)芘, 总致癌多环芳烃 0.529mg/kg), 产品还包含铅 15.7 mg/kg。根据欧洲理事会决议 ResAP (2008) 关于纹身和永久化妆品的要求, 苯并(a)芘的水平 (BaP) 不得超过 0.05 mg/kg, 铅水平不得超过 2 mg/kg。 | 拒绝进口    |  |
| <b>服装/时尚配件</b> |                                      |   |         |   |
| 1. 西班牙         | 产品: 男孩的游泳短裤<br>品牌: TRIBORD<br>来源: 中国 | <b>人身伤害</b><br>带自由末端的过长绳带可能在儿童玩耍过程中发生缠绕导致人身伤害。产品不符合 EN 14682。   | 强制下架    |  |
| 10. 匈牙利        | 产品: 儿童夹克<br>品牌: AOLES<br>来源: 中国      | <b>勒伤</b><br>帽子内存在带调节扣的绳带, 可能导致勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。   | 强制下架并召回 |  |
| <b>电子电器</b>    |                                      |   |         |   |



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

|                |   |  |         |   |
|----------------|---|--|---------|---|
| 2. 法国          | 产品：旅行插头<br>品牌：Platinum<br>来源：中国                   | <b>电击</b><br>当插头适配器插入插座时，用户可接触到另一个插头的带电插脚。产品不符合相关的国家标准。  | 自愿撤架并召回 |    |
| 25. 西班牙        | 产品：电源插座<br>品牌：Sassin<br>来源：中国                     | <b>电击</b><br>带电部位可通过小孔接触到。产品不符合相关的国家标准。  | 强制撤架    |    |
| <b>厨房/烹饪设备</b> |   |  |         |   |
| 20. 意大利        | 产品：热水瓶<br>品牌：AB.M IDEA<br>来源：中国                   | <b>化学危害</b><br>产品的双层玻璃的隔板含有石棉纤维。如热水瓶打碎，使用者可能吸入具有致癌性的石棉纤维。产品不符合 REACH 法规。   | 强制禁售    |   |
| <b>灯串</b>      |   |  |         |   |
| 15. 匈牙利        | 产品：灯串<br>品牌：未知<br>来源：中国                           | <b>电击，火灾</b><br>产品有电击危险，因为：可接触的基本绝缘电线易损毁；并且灯座触点不可靠；带电路可接触。产品有火灾风险：导线的尺寸过小，电线可能过热；灯在灯座上易转动；塑料灯座的耐热性和耐火性不足。产品不符合低电压指令和 EN 60598。 | 强制撤架并召回 |  |
| <b>照明设备</b>    |   |  |         |   |
| 7. 匈牙利         | 产品：壁灯<br>品牌：Stellar - lighting solutions<br>来源：中国 | <b>电击，火灾</b><br>一旦基本绝缘电线损坏并接触到金属零件，可导致产品的带电部位可接触。产品不符合低电压指令以及 EN60598。   | 强制撤架并召回 |  |
| 16. 匈牙利        | 产品：儿童台灯<br>品牌：MÖBELIX<br>来源：中国                    | <b>电击</b><br>产品易吸引儿童，且其并非由安全特低电压（SELV）供电。在更换荧光灯管，灯已连接至电源，带电部分可接触。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。  | 强制撤架并召回 |  |
| <b>机械设备</b>    |   |  |         |   |
| 18. 芬兰         | 产品：铰接式千斤顶<br>品牌：Biltema<br>来源：中国                  | <b>人身伤害</b><br>千斤顶负载强度不足，在额定范围内可能发生下降，导致使用者受伤。现已报道一起事故。产品不符合机械设备指令以及 EN 1494。  | 自愿召回    |  |
| <b>其他</b>      |   |  |         |   |



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

|           |   |   |         |   |
|-----------|---|---|---------|---|
| 17. 德国    | 产品: 伸缩梯<br>品牌: 未知<br>来源: 中国                           | <b>人身伤害</b><br>伸缩梯的阶梯扩展无特定顺序, 可能存在多级阶梯在一块, 导致梯级距离不同; 如果梯子的锁定机制被打开, 冲击力可使用户的手和手指受伤; 产品没有明确指示可判断梯级是否锁定且安全, 当伸展梯子时, 可能存在部分梯级未锁定的情况, 一旦爬上可能导致坠落; 此外, 未见相关国家语言的说明和警告。产品不符合 EN 131。 | 自愿召回    |    |
| <b>玩具</b> |   |   |         |   |
| 4. 法国     | 产品: 塑料娃娃<br>品牌: Clément<br>Clémentine - MGM<br>来源: 台湾 | <b>呛噎</b><br>小配件(叉子和一个小粉红锅)易打破, 释放小部件, 一旦被儿童放入口中, 吞下吸入或摄入, 将导致呛噎危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN71-1。  | 自愿下架并召回 |    |
| 11. 捷克共和国 | 产品: 塑料娃娃<br>品牌: JCToy<br>来源: 中国                       | <b>化学危害</b><br>产品检出质量分数为 2.6%的 DEHP, 超过允许水平。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁用。  | 拒绝进口    |   |
| 22. 西班牙   | 产品: 塑料动物拼图<br>品牌: Tian Yuan Toys<br>来源: 中国            | <b>化学危害</b><br>产品检出质量分数为 25%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁用。  | 强制下架    |  |
| 23. 西班牙   | 产品: 可推拉玩具<br>品牌: La Gran Familia<br>来源: 中国            | <b>呛噎</b><br>产品易破碎, 释放出小部件, 一旦被儿童放入口中, 吞下, 吸入或摄入, 将导致呛噎危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。  | 强制下架    |  |
| 24. 西班牙   | 产品: 弓和箭组<br>品牌: Success Toys<br>来源: 中国                | <b>呛噎</b><br>吸盘易分离, 可被儿童放进嘴里。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。   | 强制下架    |  |



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

|         |                                    |   |         |   |
|---------|------------------------------------|---|---------|---|
| 27. 意大利 | 产品: 套塑料娃娃<br>品牌: Cigioki<br>来源: 中国 | <b>化学危害</b><br>两个娃娃的头部检出质量分数为 30%的 DEHP, 超过允许水平, 该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。    | 强制禁售    |  |
| 29. 芬兰  | 产品: 塑料娃娃组<br>品牌: 未知<br>来源: 中国      | <b>化学危害</b><br>塑料玩具的材料包含质量分数为 1.1%的 DEHP, 超过允许标准, 该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。   | 拒绝进口    |  |
| 30. 法国  | 产品: 魅力织机乐队<br>品牌: DIY<br>来源: 中国    | <b>化学危害</b><br>红色和亮蓝色的塑料材料检出质量分数为 45%的 DEHP, 超过允许水平。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统损害。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。 | 自愿撤架并召回 |  |

信息来源:

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=1121&selectedTabId=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1121&selectedTabId=1)

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司