



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 1 周 (01.03-01.09)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 26 例产品，被通报产品最多的为机动车，其数量为 11 例，占有通报的 42.31%。

此次通报的 4 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 9 例，占全部通报的 34.62%。

产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	电子电器	珠宝饰品	照明设备	机动车	玩具
第 1 周	4 例	1 例	3 例	2 例	1 例	11 例	4 例

危险类型表

危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	电击	环境危害	火灾	人身伤害
第 1 周	1 例	7 例	1 例	3 例	2 例	3 例	10 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 5 例，3 例邻苯超标；1 例重金属镉超标；1 例甲苯

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
化学产品				
20. 德国	产品：乙烯基喷 品牌：Carlas 来源：中国	化学危害 产品检出质量分数为 30%的甲苯。产品不符合 REACH 法规和 CLP 的规定。	强制撤架	
电子电器				
13. 法国	产品：旅行电源适配器 品牌：Drop Zone Energy 来源：台湾	电击 产品爬电距离和间隙不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950。	强制撤架并召回	
21. 法国	产品：转换器 品牌：DZ-Energy 来源：台湾	电击 产品次级绕组的带电部位和接地金属外壳间的爬电距离和空气间隙不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950。	强制撤架并召回	
24. 英国	产品：笔记本电脑 品牌：Lenovo,	火灾 产品主在某些环境条件下，电源线可能发生故障	自愿召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

	Ideapad 来源：中国	或短路，导致电源线过热，引起火灾。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60320。		
珠宝首饰品				
7. 瑞典	产品：手镯 品牌：C 来源：中国	化学危害 产品检出质量分数为 15%的镉。镉与皮肤接触有害。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架并召回	
玩具				
2. 卢森堡	产品：魅力织机乐队 品牌：未知 来源：中国	化学危害 产品检出质量分数为 45%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康，导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架	
15. 德国	产品：塑料娃娃 品牌：Jin Jian 来源：中国	化学危害 产品检出质量分数为 9.1%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康，导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制召回	
16. 德国	产品：塑料娃娃 品牌：Xin Ming Yue 来源：中国	化学危害 产品检出质量分数为 10.1%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康，导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制召回	
22. 英国	产品：毛绒泰迪熊 品牌：Dunelm 来源：中国	呛噎 产品缝合处可能释放内部填料，一旦被儿童放入口中并咽下，将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架并召回	

信息来源：

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb_report_id=1191&selectedTabIdx=1

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



CIRS | **C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信