



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 2 周 (01.10-01.16)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 19 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 7 例,占有通报的 36.84%。

此次通报的 7 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 14 例,占全部通报的 73.68%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	化妆品	装饰用品	电子电器	灯串	照明设备	玩具
第 2 周	2 例	1 例	1 例	6 例	1 例	1 例	7 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学危害	呛噎	听力损伤	电击	环境危害	火灾	微生物
第 2 周	3 例	5 例	1 例	6 例	2 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 2 例, 1 例邻苯超标; 1 例氯仿超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
化学产品				
11. 法国	产品: 胶水 品牌: Colle Fixtout 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 36.2%的氯仿。高剂量的氯仿会刺激皮肤,如吸入或吞下还会损害健康。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架并召回	
电子电器				
2. 英国	产品: LED 灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品绝缘不充分,无法防止电击;接地插针部分装有防护套,插头未装有保险丝。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598 以及相关国家标准 BS 1363。	自愿销毁	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

8. 法国	产品: USB 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品绝缘不充分, 可能导致电击。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	自愿撤架并召回	
9. 法国	产品: USB 充电器 品牌: EKA 来源: 中国	电击 产品初级和次级绕组间的爬电距离和间隙不足; 初级绕组没有焊接连接以补充紧固, 导致产品可接触部位带电。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	自愿撤架并召回	
15. 法国	产品: 脱毛蜡加热器 品牌: Promex 来源: 中国	电击 产品初级和次级绕组间的爬电距离和间隙不足, 导致使用者遭受电击。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	强制撤架并召回	
16. 斯洛文尼亚	产品: 手动搅拌机 品牌: SIMPEX 来源: 中国	环境危害 产品电路板和电机的某些焊接部分检出 80% 的铅。产品不符合 RoHS 2.0 指令关于电子电器产品中有害物质的限制。	自愿撤架	
17. 斯洛文尼亚	产品: 带闹钟的收音机 品牌: AVIA 来源: 中国	环境危害 产品天线的黑色塑料以及电容器和黄铜组件的橙色塑料检出 0.19% 的铅; 电路板和黄铜组件的焊接部分检出质量分数为 0.071% 的镉。产品不符合 RoHS 2.0 指令关于电子电器产品中有害物质的限制。	自愿撤架	
灯串				
1. 斯洛文尼亚	产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品带电部位可接触, 因为: 电线易从灯座拔出; 电线只有单一绝缘, 易断裂; 灯泡机械强度较低, 易破碎。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	自愿撤架	
玩具				
3. 拉脱维亚	产品: 带糖果的玩具 品牌: YUMMY TOYS 来源: 中国	呛噎 产品小部件(驾驶员的头部和糖果包装)易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

4. 拉脱维亚	产品: 推行玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品小部件易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿销毁	
6. 芬兰	产品: 雪人毛绒玩具 品牌: Snowman World 来源: 中国	化学危害 产品雪人帽子的塑料材料检出质量分数为 5.3% 的 DEHP 和 0.5% 的 DBP。这些邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	拒绝进口	
10. 奥地利	产品: 糖果枪 品牌: Eddy Toys 来源: 中国	听力损伤 产品声级过高, 可能导致听力损伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架并召回	
18. 拉脱维亚	产品: 带糖果的玩具 品牌: YUMMY TOYS 来源: 中国	呛噎 产品小部件 (枪筒末端的环) 易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
19. 拉脱维亚	产品: 音乐玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品电池易接触, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 62115。	自愿撤架	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb_report_id=1201&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司