

**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

## 美国消费品安全委员会产品召回 2015 年 2 月

本月 CPSC 共召回 22 批次产品，其中中国产品 13 批次，占比 59.09%。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2015-02-04	类别：儿童用品 名称：儿童睡衣 进口商：Lazy One, Inc., of North Logan, Utah 来源：中国	<b>烧伤</b> 该款儿童睡衣不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求，易引起烧伤的危险。截至目前，Lazy One 公司尚未收到任何事故报告。	更换	
2015-02-04	类别：家用电器 名称：便携式取暖器 进口商：Source Network Sales and Marketing, LLC d/b/a/ lifesmart, of Plano, Texas 来源：中国	<b>电击</b> 该款取暖器的背板螺钉过短，使用者将取暖器从插座上取下时，背板可能出现脱落，由此易造成使用者触电的危险。Source Network 公司尚未收到任何事故报告。	修理，退款，更换	
2015-02-04	类别：玩具 名称：玩具卡车 进口商：Family Dollar Services, Inc., of Matthews, N.C. 来源：中国	<b>割伤</b> 该款玩具卡车具有尖锐边缘，有割伤使用者的危险。截至目前，Family Dollar Stores 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-02-05	类别：儿童用品 名称：高脚椅 进口商：Muak Baby LLC, of Redondo Beach, Calif. 来源：中国	<b>撞击</b> 该款高脚椅的座椅可能会发生松动和移位，造成座椅和儿童一同坠落。此外，高脚椅可能翻倒在爬行于椅子下方的儿童身上，对儿童造成撞击危险。截至目前，Muak Baby 公司已收到 14 起关于高脚椅座椅松动事故报告，尚未收到任何人员伤亡的报告。	修理，退款	
2015-02-05	类别：玩具 名称：推拉玩具 制造商：LS Import, of Houston, Texas 来源：中国	<b>呛噎</b> 该系列推拉玩具中，飞机玩具的轮子和蝴蝶玩具触角顶端的小球，都有脱落的可能，一旦被儿童吞咽，会造成窒息的危险。截至目前，LS Import Inc.公司尚未收到任何事故报告。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2015-02-05	类别：家居产品 名称：枝形吊灯 制造商：Sea Gull Lighting Products, LLC., of Skokie, Ill. 来源：中国	<b>人身伤害</b> 用于固定枝形吊灯在天花板上的螺旋环可能出现断裂。一旦灯具从天花板上坠落，有导致周围人员受伤的危险。截至目前，Sea Gull 照明公司已接到 4 起关于灯具从天花板上坠落事故报告，已知财产损失约合 1600 美元，但尚未收到任何人员伤亡的事故报告。	修理，更换	
2015-02-10	类别：运动娱乐设施 名称：儿童自行车 进口商：Marin Mountain Bikes Inc., of Novato, Calif. 来源：中国	<b>人身伤害</b> 该款儿童自行车的车把会有松动或脱离，这将导致骑车人在骑车时因失去控制而摔倒。截至目前，Marin Mountain Bikes, Inc. 公司尚未收到任何事故报告。	修理	
2015-02-12	类别：家用电器 名称：ZETA 牌电池组 进口商：Jackco Transnational, Inc., of Azusa, California. 来源：中国	<b>火灾</b> 该款电池组可能会出现过热，造成电池组外壳开裂和融化，造成火灾危险。截至目前，Jackco Transnational 公司已收到 487 起关于电池故障的报告，以及 2 起火灾报告，造成了轻微财产损失。尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-02-13	类别：运动娱乐设施 名称：自行车头盔 进口商：Scott USA, Inc., of Salt Lake City, Utah 来源：中国	<b>撞击</b> 该款自行车头盔不符合美国消费品安全委员会 (CPSC) 关于自行车头盔安全标准的抗冲击性要求。截至目前，Scott USA 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-02-18	类别：家居产品 名称：LED 圣诞树 经销商：Hayneedle Inc., of Omaha, Neb. 来源：中国	<b>火灾</b> 该款 LED 圣诞树中变色灯的电机，易出现过热，有引发火灾的危险。截至目前，Hayneedle Inc. 公司已收到 20 起关于圣诞树电机处冒烟或出现燃烧气味的报告，尚未收到任何人员伤亡或财产损失报告。	退款	
2015-02-18	类别：厨具 名称：调酒器/玻璃杯套装 零售商：Tommy Bahama Group Inc., of Seattle, Wash. 来源：中国	<b>割伤</b> 该款玻璃调酒器可能出现意外破裂或粉碎，从而造成使用者割伤的危险。截至目前，Tommy Bahama 公司已收到 5 起关于玻璃调酒器破裂或粉碎的报告，其中包括 1 起使用者在使用时被割伤的事故，伤者已做缝针处理。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2015-02-24	类别: 家用电器 名称: 吊扇 进口商: Fanimation Inc., of Zionsville, Ind. 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该款吊扇在反向旋转时, 用于固定扇片的旋翼叶毂可能会从扇轴上脱落。一旦出现这种情况, 坠落下来的扇片和旋翼叶毂有砸伤附近人员的危险。截至目前, Fanimation 公司已收到 2 起关于吊扇旋翼叶毂掉落的报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	修理	
2015-02-25	类别: 其他产品 名称: 手推运货车 进口商: Cosco Home & Office Products, of Columbus, Ind. 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该款手推运货车的轮胎在进行充气时, 轮毂可能出现脱落或断裂, 并弹射出碎片, 对使用者和附近人员会造成伤害。截至目前, Cosco Home & Office Products 公司已收到 10 起关于轮毂脱落并弹射出碎片的报告, 其中包括 4 起造成人员瘀伤和割伤的事故报告。	修理	

信息来源:

<http://www.cpsc.gov/>

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信