



## 欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 17 周 (04.25-05.01)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 49 例产品, 被通报产品最多的为玩具及除玩具、服装/时尚配件通讯媒体设备建筑产品、电子电器、珠宝首饰、灯串、照明设备、机动车、防护设备等的其他产品, 其数量均为 10 例, 分别占有所有通报的 20.41%。

此次通报的 10 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 31 例, 占全部通报的 63.27%。

### ➤ 产品通报类型表



产品类型/期	服装/时尚配件	通讯媒体设备	建筑产品	电子电器	珠宝首饰	灯串	照明设备	机动车	其他	防护设备	玩具
第 17 周	4 例	1 例	2 例	4 例	5 例	2 例	1 例	5 例	10 例	5 例	10 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	窒息	烧伤	化学危害	呛噎	电击	火灾	人身伤害
第 17 周	2 例	1 例	17 例	3 例	8 例	12 例	10 例

### ➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 9 例, 4 例玩具邻苯超标, 5 例珠宝首饰重金属超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
<b>通讯媒体设备</b>				
35. 英国	产品: 游戏机 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 产品电源适配器输入和输出绕组间电气绝缘不充分; 电源适配器内部连接不足, 依赖焊点维持位置; 松散的线圈可减少爬电距离和间隙; 电源适配器未设计过载保护; 插针尺寸不匹配, 可损坏插座和适配器, 导致带电部位可接触。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60590 和 EN 61558 以及相关国际标准。	自愿召回	
<b>建筑产品</b>				
40. 匈牙利	产品: CO 检测器 品牌: Jabo 来源: 中国	<b>窒息</b> 产品对 CO 的检测不够敏感。产品不符合欧盟标准 EN 50291-1。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

41. 匈牙利	产品: CO 检测器 品牌: MENTAVILL 来源: 中国	<b>窒息</b> 产品对 CO 的检测不够敏感。产品不符合欧盟标准 EN 50291-1。	强制撤架并召回	
<b>电子电器</b>				
17. 西班牙	产品: 墙上电源插座 品牌: Ante 来源: 中国	<b>电击</b> 产品插座的接触手柄不够灵活, 与插针接触时无法保证接触压力适当; 产品不耐热。产品不符合相关国家标准。	强制撤架	
21. 英国	产品: 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 产品插头的三个插针长度太短; 保险丝尺寸不合适; 充电线导体横截面积过小; 充电线绝缘体过薄。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 61558, 60799, 60320, 50525, 60228 以及相关国家标准 BS 1363。	自愿召回	
39. 英国	产品: 电池适配器 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 产品插头插针长度过短; 保险丝尺寸不合适; 充电线导体横截面积过小; 充电线绝缘不充分。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 61558, 60799, 60320, 50525, 60228 以及相关国家标准。	自愿召回	
<b>珠宝首饰品</b>				
11. 荷兰	产品: 吊坠 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品吊坠的金属材料检出质量分数为 15.7%的镉。镉如吞咽或与皮肤接触有害。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
12. 荷兰	产品: 项链 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品吊坠的金属部分检出质量分数为 19.5%的镉。镉如吞咽或与皮肤接触有害。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
13. 荷兰	产品: 发饰 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品金属部分检出质量分数为 24.6%的铅。铅对人体健康有害。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

14. 荷兰	产品：项链 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 产品吊坠检出质量分数为 4.8%的铅。铅对入体健康有害。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
28. 荷兰	产品：项链 品牌：C&S Paris 来源：中国	<b>化学危害</b> 产品检出质量分数为 25.1%的镉。镉如吞咽或吸入毁损伤内脏，并可致癌。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
<b>灯串</b>				
43. 立陶宛	产品：LED 灯串 品牌：未知 来源：中国	<b>电击</b> 产品电缆不牢固，可能分离暴露出带电部位。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制禁售	
44. 匈牙利	产品：LED 灯串 品牌：未知 来源：中国	<b>烧伤，电击</b> 产品内部和外部电线横截面积过小，电线可能过热；电线末端与闪光单元焊接，无法保证灯泡受推拉和扭转后仍能正常工作；基础绝缘线可能与闪光开关及控制单元的锋利边缘接触；产品收缩管提供的绝缘不充分；产品据建议在室外使用，却不耐潮。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制撤架并召回	
<b>照明设备</b>				
16. 芬兰	产品：地灯 品牌：Lexxa 来源：中国	<b>电击</b> 产品充电器的变压元件绝缘不充分；变压器初级和次级绕组间的间隙/爬电距离不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 61558。	强制撤架并召回	
<b>其他</b>				
5. 荷兰	产品：灭火毯 品牌：Fixxco 来源：中国	<b>火灾</b> 产品灭火毯无法扑灭燃烧的食用油；灭火毯自身可能着火导致火势蔓延。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

6. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: 未知 来源: 中国	<b>火灾</b> 产品灭火毯无法扑灭燃烧的食用油; 灭火毯自身可能着火导致火势蔓延。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
7. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: RBC Brandbeveiliging Nederland 来源: 中国	<b>火灾</b> 产品灭火毯无法扑灭燃烧的食用油; 灭火毯自身可能着火导致火势蔓延。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
8. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Kerzon Flameline B.V. 来源: 中国	<b>火灾</b> 产品灭火毯无法扑灭燃烧的食用油; 灭火毯自身可能着火导致火势蔓延。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
47. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Fire Control 来源: 中国	<b>火灾</b> 产品灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可导致火灾。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
<b>防护设备</b>				
22. 西班牙	产品: 安全靴 品牌: Bellota 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品检出 4.6mg/kg 的铬(VI)。六价铬是过敏源, 可引发过敏反应。产品不符合个人防护设备指令。	拒绝进口	
23. 西班牙	产品: 安全靴 品牌: OFMA 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品检出 5.0mg/kg 的铬(VI)。六价铬是过敏源, 可引发过敏反应。产品不符合个人防护设备指令。	拒绝进口	
33. 西班牙	产品: 安全靴 品牌: OFMA 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品检出 5.0mg/kg 的铬(VI)。六价铬是过敏源, 可引发过敏反应。产品不符合个人防护设备指令。	拒绝进口	
34. 西班牙	产品: 安全靴 品牌: OFMA 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品检出 8.8mg/kg 的铬(VI)。六价铬是过敏源, 可引发过敏反应。产品不符合个人防护设备指令。	拒绝进口	
<b>玩具</b>				





**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com


1. 挪威	产品: 小饰品 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品小饰品的塑料材料检出质量分数为 2.8%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康, 导致生殖系统损坏。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP 和 BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制禁售	
15. 西班牙	产品: 厨房玩具套装 品牌: YTY TOYS 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品玩具金属材料可迁移出铬 (III)。铬是过敏源, 可引发过敏反应。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-3。	拒绝进口	
18. 西班牙	产品: 毛绒动物玩具钥匙圈 品牌: ICEMEL 来源: 中国	<b>呛噎</b> 产品含有小部件 (眼睛、鼻子和钥匙环), 易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	拒绝进口	
19. 西班牙	产品: 塑料娃娃 品牌: Marco's Toys 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品玩具头部检出质量分数为 20%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康, 导致生殖系统损坏。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP 和 BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	拒绝进口	
29. 比利时	产品: 悠悠球 品牌: B&G 来源: 中国	<b>勒伤</b> 当拉伸时, 产品的绳子长度明显长于标准允许的最大长度, 过长的绳子可能缠绕在儿童颈部, 导致勒伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿召回	
32. 芬兰	产品: 毛绒玩具 品牌: My Pawfect Bear 来源: 中国	<b>呛噎</b> 泰迪熊的眼睛易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿下架	
36. 立陶宛	产品: 塑料沐浴玩具 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 产品检出质量分数为 0.13%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康, 导致生殖系统损坏。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP 和 BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制禁售	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

37. 立陶宛	产品：塑料玩具 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 产品检出质量分数为 17%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康，导致生殖系统损坏。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP 和 BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制禁售	
---------	---------------------------	--	------	---

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb\\_report\\_id=1351&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb_report_id=1351&selectedTabIdx=1)

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

**杭州希科检测技术有限公司**

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

