www.cirs-ck.com

欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 33 周 (08.15-08.21)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 款产品,被通报产品最多的为玩具产品,其数量为 13 例,占所有通报的 41.94%。

此次通报的 13 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。 本周中国产品被通报量最高,共计 19 例,占全部通报的 61.29%。

> 产品通报类型表

产品类型/期	儿童 护 理产品	服装鞋 类和时 尚配件	建筑产品	电子电器	灯串	照明 设备	机动车	防护设备	玩具
第 33 周	1 例	4 例	1例	4 例	1例	2 例	4 例	1例	13 例

危险类型表

危险类型/期	息室	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	火灾	人身伤害	勒伤
第 33 周	1例	7 例	10 例	1 例	6 例	2 例	6 例	3 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 的共有 5 例, 1 例防护设备六价铬超标, 4 例玩具产品邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片				
服装鞋类时尚配件								
6.罗马尼亚	产品:女孩田径服 品牌:Happy Tree Kids 来源:香港	勒伤,人身伤害 该款田径服上衣帽子存在有自由末端的绳带,可 能发生缠绕,导致勒伤;裤子腰部存在绳带,可 能导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	Happy Tree				
20.罗马尼亚	产品:儿童运动衫 品牌:Happy Tree 来源:香港	勒伤 该款运动衫帽子存在有自由末端的绳带,可能在 儿童玩耍过程中发生缠绕,导致勒伤。产品不符 合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架					
	建筑产品							
27.荷兰	产品:一氧化碳检测器 品牌:Alecto 来源:中国	窒息 该款一氧化碳检测器对一氧化碳的检测不够敏感,对高浓度一氧化碳仍无响应。产品不符合欧盟标准 EN 50291-1。	强制召回	Madaria sua Madaria sua Madaria Madaria sua Madaria Ma				
电子电器								





www.cirs-ck.com

15.法国	产品:台灯 品牌:未知 来源:中国	电击 该款台灯的开关外壳和灯座可徒手拆除,导致带 电部位可接触。产品不符合低电压指令和欧盟标 准 EN 60598。	自愿撤架并 召回				
16.法国	产品:插座 品牌: ADDEX 来源:中国	电击 该款插座初级和次级绕组间间隙不足,可能导致 使用者遭到电击。产品不符合低电压指令和欧盟 标准 EN 61558。	自愿撤架并 召回				
31.西班牙	产品:暖风机 品牌:TRISTAR 来源:中国	电击 该款暖风机可通过栅格开口接触到带电部位。产 品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	强制撤架	TRISTAR			
		灯串					
7.匈牙利	产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击,火灾 该款灯串焊接在控制单元和灯泡上的电线末端 的抗拉强度和抗扭强度不足;电线可能触及控制 单元的锋利边缘;包括收缩管在内的光源设备的 电气绝缘不充分;产品不防潮,却被推荐在户外 使用;电线太薄,可能过热。产品不符合低电压 指令和欧盟标准 EN 60598。	强制撤架并召回				
		照明设备					
2.芬兰	产品: LED 灯 品牌: Blight 来源: 中国	电击 该款 LED 灯初级和次级绕组间的电气绝缘不充分,且爬电距离不足,充电单元存在电击风险。 产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制撤架并 召回	OF			
防护设备							
8.芬兰	产品:工作手套 品牌: Protect 来源:中国	化学危害 该款防护手套的皮革检出 11-50mg/kg 的铬(VI)。 六价铬是过敏源,可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规和个人防护设备指令。	拒绝进口				
	玩具						





www.cirs-ck.com

5.捷克共和国	产品:塑料哨子 品牌:未知 来源:中国	呛噎 该款玩具哨子易破碎,产生小部件,一旦被儿童 放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具安全指 令和欧盟标准 EN 71-1。	强制禁售	
12.斯洛伐克	产品:塑料娃娃 品牌:Mega Creative 来源:中国	化学危害 该款玩具娃娃头部的塑料材料检出质量分数为 21.8%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康,导致 生殖系统损害。根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿撤架, 强制禁售	
13.奥地利	产品:玩具雕像品牌:Bionect来源:中国	呛噎 该款玩具雕像部分或全部易碎裂,产生小部件 (腿、胳膊、头、灭火器),一旦被儿童放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
17.爱沙尼亚	产品:塑料玩具 品牌: XIN TAI 来源:中国	呛噎 该款玩具含有小部件,一旦被儿童放入口中,将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	CAR
19 .捷克共和 国	产品:塑料玩具 品牌:Deex/NEWSUN 来源:中国	化学危害 该款玩具的塑料材料检出质量分数为 13.7%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康,导致生殖系统 损害。根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐在所有玩 具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架	
21.斯洛伐克	产品:玩具警察套装品牌:Rappa来源:中国	呛噎 该款玩具的哨子及吸盘可能被儿童放入口中,阻塞呼吸道,导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架, 强制禁售	
22.斯洛伐克	产品:玩具警察套装品牌: Rappa 来源:中国	呛噎 该款玩具的吸盘易从炮弹上分离,阻塞呼吸道, 导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架,强制禁售	





28.匈牙利	产品: 带吸盘的毛绒玩具 品牌: Boyds/SEVEN 来源: 中国	化学危害, 呛噎 该款毛绒玩具含有小部件(吸盘和玩具的眼睛及 链条),易分离,一旦被儿童放入口中,将导致 呛噎;此外,产品检出质量分数为 31%的 DEHP。 该邻苯可能危害儿童健康,导致生殖系统损害。 产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1, 根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐在所有玩具和儿 童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
29.匈牙利	产品: 带吸盘的毛绒玩具 品牌: Boyds/SEVEN 来源: 中国	化学危害, 呛噎 该款毛绒玩具含有小部件(吸盘和玩具青蛙的眼睛),易分离,一旦被儿童放入口中,将导致呛噎;此外,产品检出质量分数为 33%的 DEHP。该邻苯可能危害儿童健康,导致生殖系统损害。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1,根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
30.德国	产品:激光玩具手枪 品牌:MECH International 来源:中国	视力损伤 该款玩具手枪不符合 I 类激光产品的要求,有致 使用者视力损伤的危险。产品不符合玩具安全指 令和欧盟标准 EN 62115。	自愿撤架	

 $http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview\&web_report_i$ d=1511&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/(0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。

