



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 37 周 (09.12-09.18)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 26 款产品，被通报产品最多的为玩具产品，其数量为 9 例，占有通报的 34.62%。

此次通报的 9 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害以及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 15 例，占全部通报的 57.69%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型/期	儿童护理产品	服装鞋类和时尚配件	电子电器	机械设备	其他	防护设备	玩具
第 37 周	1 例	6 例	4 例	4 例	1 例	1 例	9 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	化学危害	呛噎	溺水	电击	环境危害	截留	火灾	人身伤害	勒伤
第 37 周	2 例	4 例	1 例	4 例	1 例	1 例	2 例	8 例	5 例

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 1 例违反 REACH，为玩具产品邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
儿童护理产品				
26.捷克共和国	产品：木质围栏 品牌：MALATEC 来源：中国	截留 该款围栏的门打开时，儿童可能无意将手指放在移动部件之间，有致儿童手指被截断的危险。产品不符合欧盟标准 EN 12227。	强制禁售	
服装鞋类时尚配件				
15.匈牙利	产品：女孩外套 品牌：ARION 来源：中国	勒伤，人身伤害 该款外套帽子上的拉带末端存在绳结和切换扣，拉带具有弹性，如被儿童拽拉，切换扣会弹至眼睛和脸部，导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制下架并召回	
电子电器				
7.立陶宛	产品：适配器 品牌：Aoboer 来源：中国	电击 该款适配器允许单刀插入，其余带电插针可触及。产品不符合低电压指令和相关标准 IEC 60884。	强制禁售	





8. 西班牙	产品: 插板 品牌: YOU YI LIA 来源: 中国	电击 该款插板的插孔没有挡板。如果儿童误将导体与其接触, 有致儿童遭受电击的危险。产品不符合低电压指令和相关国家标准。	强制撤架	
9. 西班牙	产品: 插座 品牌: PHIMAX 来源: 中国	电击 该款插座的插孔没有挡板。如果儿童误将导体与其接触, 有致儿童遭受电击的危险。产品不符合相关国家标准。	强制撤架	
其他				
11. 瑞典	产品: 浴垫 品牌: Sympatex 来源: 中国	环境危害 该款防滑浴垫的塑料材料检出质量分数为 0.53% 的短链氯化石蜡 (SCCPs)。SCCPs 被禁止投放市场和使用时。SCCPs 在环境中可持续存在, 低浓度即对水生生物具有毒性, 可以在野生动物和人体内蓄积, 对环境构成风险。产品不符合持久性有机污染物法规 (POP)。	自愿撤架	
防护设备				
2. 保加利亚	产品: 充气臂环 品牌: 未知 来源: 中国	溺水 该款充气臂环缺乏保加利亚语或其他语言的警告和说明, 有致使用者溺水的风险。产品不符合个人防护设备指令和欧盟标准 EN 13138-1。	自愿销毁	
玩具				
1. 英国	产品: 拨浪鼓玩具 品牌: Tolo / Marks and Spencer 来源: 中国	呛噎 该款拨浪鼓的连接部分可能破碎释放出其中的小球, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
3. 法国	产品: 泰迪熊钥匙环 品牌: La Souris Verte 来源: 中国	呛噎 该款钥匙环含有易分离的小部件, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架并召回	






**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

5.捷克共和国	产品: 玩具枪 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 该款玩具枪炮弹的吸盘易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制禁售	
18.捷克共和国	产品: 玩具滑板车 品牌: JD BUG 来源: 中国	人身伤害 该款滑板车在儿童骑行过程中转向拉杆易断裂, 有致儿童跌倒受伤的危险; 断裂的转向拉杆会暴露出尖端, 导致人身伤害。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制禁售	
22.芬兰	产品: 塑料娃娃 品牌: HUA TENG 来源: 中国	化学危害 该款玩具娃娃脸部的塑料材料检出质量分数为31%的DEHP。该邻苯可能危害儿童健康导致生殖系统损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸酯 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	拒绝进口	
23.塞浦路斯	产品: 玩具滑板车 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 该款玩具滑板车的前轮太小, 在儿童骑行过程中易被卡在洞中, 可能导致儿童跌倒受伤; 把手末端太尖锐, 一旦儿童跌倒在把手上, 可能被刺穿腹部导致人身伤害。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
24.塞浦路斯	产品: 玩具滑板车 品牌: Le Ke Er Toys 来源: 中国	人身伤害 该款玩具滑板车的前轮太小, 在儿童骑行过程中易被卡在洞中, 可能导致儿童跌倒受伤; 把手末端太尖锐, 一旦儿童跌倒在把手上, 可能被刺穿腹部导致人身伤害; 此外产品传递给消费者的警告说明等信息不充分。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
25.塞浦路斯	产品: 玩具滑板车 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 该款玩具滑板车的前轮太小, 在儿童骑行过程中易被卡在洞中, 可能导致儿童跌倒受伤; 把手末端太尖锐, 一旦儿童跌倒在把手上, 可能被刺穿腹部导致人身伤害; 此外产品传递给消费者的警告说明等信息不充分。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1551&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



CIRS | **C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信