

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 33 周（8.13-8.19）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 35 例产品，通报产品主要为服装和电子设备，分别占有通报的 25.71%、28.57%。

本周中国产品（含台湾）通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 65.71%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	儿童用品	玩具	化学品	化妆品	激光棒	电子设备	食品仿真产品
第 33 期	9 例	2 例	3 例	4 例	1 例	4 例	1 例	10 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	勒伤危险	着火/触电	触电	伤害视力	呛噎危险
第 33 期	8 例	9 例	3 例	2 例	8 例	1 例	4 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
2. 法国	类型：服装及配饰 产品：女鞋 品牌：BSTL 来源：中国	化学危险 该产品存在化学风险因为含有 1.5mg/kg 的 DMF，不符合委员会指令 2009/251/EC。	主动停止销售、撤柜并召回	
6. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：J.S.J Kids 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤的风险是因为脖子区域存在细线，儿童移动过快时会缠绕到物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
8. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Miniwa Girl 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰带太长，当儿童移动过快时可能缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	

9. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Big Eyes 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰带太长，当儿童移动过快时可能缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
10. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：女童裙 品牌：Page II 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害是因为腰带太长，当儿童移动过快时可能缠绕在物体上。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
11. 匈牙利	类型：照明工具 产品：可充电电筒 品牌：GDLITE 来源：中国	触电/着火危险 该产品存在触电和着火危险是因为： 1. 内置插头的大小不符合相关标准； 2. 内部电线芯的横截面小于所要求的，会导致内部电线过热； 3. 在充电过程中，起保护作用的灯盖可被人移开，导致带电部位暴露被人接触。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。	主动撤柜并召回	
12. 英国	类型：电子设备 产品：直发器 品牌：Gorgeous 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为从带电部分分离出来的金属部件只有最基础的绝缘措施，此外该产品装有一个非英国插头，但却没有合适的转换插头。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335 和相关本国标准 BS1363。	主动撤柜并禁止销售	
14. 丹麦	类型：服装及配件 产品：手包 品牌：PIECES 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为包的衬里和口袋里布分别含有可释放偶氮 4-氨基偶氮苯 771mg/kg、1000mg/kg。不符合 REACH 法规	主动撤柜	

15.丹麦	类型：服装及配饰 产品：手包 品牌：Pieces 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有可释放偶氮 4-氨基偶氮苯 224mg/kg, 不符合 REACH 法规。	分销商主动撤柜	
16.保加利亚	类型：电子设备 产品：电压检测仪器套装 品牌：W.I.S-euro-one 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 所有电压测试器的金属脚都过长； 2. 保护边不够高； 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN61243。	当局责令撤柜并召回	
17.英国	类型：电子设备 产品：烤面包器 品牌：Tecster 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为机械强度不够，端盖可能被拉开导致带电部位暴露，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	进口商主动停止销售	
18.英国	类型：电子设备 产品：食品搅拌器 品牌：Maehum 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为绝缘措施不够，电源线中的导体尺寸不合适，且线连接不当。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	进口商主动停止销售	
19.英国	类型：电子设备 产品：凝胶固化紫外灯 品牌：未知 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为导体尺寸太小，导致电源线不适当。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	进口商主动停止销售	
20.英国	类型：电子设备 产品：凝胶固化紫外灯 品牌：Kang Tuo 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为导体尺寸太小，导致电源线被认为不适当。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	进口商主动停止销售	
21.英国	类型：电子设备 产品：吹风机 品牌：未知 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为 1. 该吹风机防止接触带电部位的保护措施不够； 2. 该吹风机机械强度不够，产品部件可被拆分； 3. 电源线横截面太小 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	进口商主动停止销售	

24. 匈牙利	类型: 照明工具 产品: 可充电电筒 品牌: JY SUPER 来源: 中国	触电危险和着火 该产品存在触电风险是因为内置插头大小和配置器不符合相关标准。在充电过程中, 因为插头可以单脚插入导致带电部位可被人接触且轴心横截面小于所要求的。 该产品存在着火的危险是因为短路可导致电源线过热并引起火灾。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60884。	当局责令撤回、召回	
27. 立陶宛	类型: 服装及配饰 产品: 儿童服装 品牌: Reserved Kids 来源: 中国和印度	勒伤危险/人身伤害 该产品存在勒伤危险和人身伤害是因为存在长度和位置都不合适的细绳和拉绳, 儿童移动时可能和固定物缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤回	
28. 英国	类型: 电子设备 产品: 节电盒 品牌: 未知 来源: 中国	着火/触电危险 该产品存在着火和触电危险是因为内部连接不适当, 不符合本国立法。	主动召回	
29. 希腊	类型: 激光指示棒 产品: 激光指示棒 品牌: Kaliqi 来源: 中国	伤害视力 该产品存在伤害视力的风险是因为它的激光等级为 3 级, 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60825。	当局责令禁止销售	
30. 丹麦	类型: 服装及配饰 产品: 童装 品牌: Name it 来源: 中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为帽子和脖子区域存在细绳, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	主动召回	
31. 波兰	类型: 玩具 产品: 玩具麒麟 品牌: Euromati 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有 39.3% 的 DEHP 和 5.81% 的 DBP。不符合 REACH 法规。	当局责令撤回	

32. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 拼图垫 品牌: BabyOno 来源: 台湾	呛噎危险 该产品存在呛噎的危险是因为泡沫板上的小部件容易被割破从而被吞食或吸入, 不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71。	当局责令撤柜并召回	
33. 波兰	类型: 玩具 产品: 战争套装 品牌: Euromati 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险因为吸盘易脱落被儿童吞食。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71。	当局责令撤柜并召回	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=395

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司