

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 40 周（10.1-10.7）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 46 例产品，通报产品主要为电子设备共 12 例，占有通报的 26.09%。

本周中国产品通报量最高，共计 26 例，占全部通报的 56.52%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	儿童用品	电子设备	化妆品	激光笔	其它
第 40 期	7 例	5 例	8 例	4 例	12 例	5 例	1 例	4 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	勒伤	触电危险	着火/烧伤	伤害视力	呛噎危险
第 40 期	12 例	11 例	5 例	11 例	3 例	1 例	3 例

➤ 中国通报情况详表(5 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 西班牙	类型：服装及配饰 产品：婴儿针织外套 品牌：TUC TUC 来源：中国	勒伤危险 该产品脖子区域存在 2 条活动的功能性细绳，导致勒伤危险。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
6. 德国	类型：珠宝 产品：勾环 品牌：MEYCO Hobby 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为孔眼上释放的镍含量超过限量 0.5µg/cm²/wee。不符合 REACH 法规。此外，该产品还含有高含量的可溶性铅。	进口商主动撤柜	
10. 芬兰	类型：电子设备 产品：功率变换器 品牌：Powermax 来源：中国	触电危险 电路板上的危险二次电压和可接触的 USB 接口之间的爬线距离不够。因为这个缺陷，当产品出错时使用者接触 USB 接口就可能导致触电，不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60950。	当局责令召回	

11. 芬兰	类型：电子设备 产品：电卷发棒 品牌：HerStyler 来源：中国	触电危险 该产品插头接触插脚可以被人接触，因为存在一只插脚插入，另一只带电插脚暴露的情况。不符合相关欧洲标准 SFS 5610。	当局责令召回	
12. 芬兰	类型：电子设备 产品：LED 灯 品牌：Happy Tree 来源：中国	触电危险 带电电源部位和可接触表面之间联结的爬线距离不够，因此当产品出现故障时使用者接触外壳金属部位可能导致触电，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准。	当局责令召回	
14. 罗马尼亚	类型：玩具 产品：警察玩具套装 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为吸盘易从飞镖上脱落，被儿童放入口中并吞食。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
15. 芬兰	类型：照明设备 产品：LED 等 品牌：ScanLight 来源：中国	触电危险 电源电压和可接触金属主体之间的爬线距离不够，因此当产品出现故障时，使用者接触金属外壳可能导致触电。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60968。	当局责令召回	
16. 斯洛伐克	类型：玩具 产品：充气式游泳圈 品牌：未知 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为游泳圈顶部含有 15.17% 的 DEHP，0.103% 的 DINP；底部含有 15.42% 的 DEHP，0.315% 的 DINP。不符合 REACH 法规。	当局责令禁止销售并撤柜	
17. 匈牙利	类型：玩具 产品：游泳圈 品牌：JL1 来源：中国	化学/呛噎危险 该产品存在化学危险是因为塞口含有 23% 的 DEHP，不符合 REACH 法规。同时存在呛噎危险是因为充气喷嘴易脱落被儿童吞食。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	当局责令撤柜并召回	
18. 匈牙利	类型：照明设备 产品：便携式工作灯 品牌：Somogyi Elektronik 来源：中国	触电危险 网和灯泡之间的距离不够导致灯很容易被破坏，因此灯泡上带电螺旋圈可能接触防护外壳和网；供电线缆绝缘不够，导致电线容易被破坏暴露带电部位。不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60598。	当局责令撤柜并召回	

19. 西班牙	类型：电子设备 产品：插座 品牌：ExtraStar 来源：中国	触电危险和着火 该产品存在触电和着火危险是因为插孔弹性不够，不能保证足够的接触压力。此外接地线也会变形。不符合本国相关标准 UNE20315。	海关拒绝进口	
20. 法国	类型：汽车配件 产品：摩托车头盔 品牌：IXS 来源：中国	人身伤害 该产品吸收震动的能力不够，在摔倒事故中不能有效保护使用者，造成人身伤害。不符合 UNECE 法规 22。	进口商和分销商主动撤柜并召回	
21. 西班牙	类型：玩具 产品：玩偶 品牌：DAXUN 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶头部含有超过 0.2% 的 DEHP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
22. 西班牙	类型：电子设备 产品：蒸汽电熨斗 品牌：Carrefour Home 来源：中国	灼伤危险 该产品在使用过程中可能出现蒸汽泄露，存在灼伤危险。	主动停止销售并召回	
23. 西班牙	类型：玩具 产品：建筑玩具 品牌：Jianhui Block 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为含有小部件，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71-1。	海关拒绝进口	
24. 西班牙	类型：玩具 产品：小熊钥匙圈 品牌：Catal 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为钥匙圈很容易被分离，被儿童放入口中。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	海关拒绝进口	
26. 匈牙利	类型：儿童用品 产品：童车 品牌：Long Cheng 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的危险是因为： 1. 把手和载物架边缘锋利； 2. 踏板曲柄上推进和刹车位置的差别太大延长刹车时间； 3. 踏板和前挡泥板之间的距离太小，使用过程中脚可能被前挡泥板卡住；	当局责令撤柜	

		4. 互链罩不能完全盖住链条的边缘导致衣服可能被卡住 5. 座垫的静态强度不恰当, 可被移动, 会造成伤害; 6. 稳定器太接近车架的垂直面, 导致车辆在坑洼地面上容易出现翻车。 此外, 车把两端直径太小。不符合相关欧洲标准 EN14765。		
27. 芬兰	类型: 机械 产品: 迷你摩托车 品牌: Samurai 来源: 中国	人身伤害 该产品可能会腿造成伤害是因为驱动链没有被恰当地防护好, 后方链轮前方没有被防护好。不符合机械指令。	进口商主动召回并改进	
28. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童比基尼 品牌: Rosso Kids 来源: 中国	勒伤和人身伤害 该产品存在功能性的细绳和挂脖细绳, 可能导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。	进口商主动改进	
29. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童比基尼 品牌: Hello Kids 来源: 中国	勒伤和人身伤害 该产品脖子区域和背部存在活动的功能性细绳, 导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
31. 匈牙利	类型: 儿童用品 产品: 婴儿学步车 品牌: Alexis 来源: 中国	呛噎和人身伤害 该产品稳定性不够, 可能发生翻到或跌下楼梯, 此外座椅不够高并可能脱落小部件, 导致呛噎发生。不符合相关欧洲标准 EN1273。	当局责令撤柜并召回	
33. 匈牙利	类型: 照明工具 产品: 充电手电筒 品牌: Kennede 来源: 中国	烧伤/触电危险 该产品存在烧伤和触电危险是因为: 1. 无限流装置; 2. 内部电线磁心截面不够大, 一旦出现短路, 内部电线就会过热; 3. 充电过程中, 部件可被手工移走, 暴露带电部位。 不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60598。	当局责令撤柜并召回	

36. 匈牙利	类型：电子设备 产品：电动按摩器 品牌：Panorama 来源：中国	触电危险 该产品可以通过拉链拉开导致带电部位暴露，不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60335。	当局责令撤柜	
41. 匈牙利	类型：照明工具 产品：台灯 品牌：Technolux 来源：中国	触电危险 该产品的外观设计会吸引儿童并被当成玩具，而同时该台灯的灯罩和灯泡很容易被移开导致带电部位暴露，造成触电。不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60598。	当局责令撤柜	
42. 爱尔兰	类型：家具 产品：遮光窗帘 品牌：Home Innovations 来源：中国	勒伤危险 该产品上的细绳太长可能形成圆环勒住儿童造成勒伤。该产品没有充足的警告信息。不符合相关欧洲标准 EN13120。	进口商主动改进	
46. 丹麦	类型：服装及配饰 产品：女式夹克 品牌：Vero Moda 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为存在可释放的偶氮 4-氨基偶氮苯 119mg/kg，不符合 REACH 法规	主动撤柜	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=402

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司